Möller Bil Örebro
Kvitto

K1-SKADE VST EXTERN ORDER

WITTENFELT, CAROLINA
DIAKONSTIGEN 4
70285 ÖREBRO

MÖLLER BIL SVERIGE AB
ÖREBRO SKADEVERKSTAD
OZONGATAN 1
Tel 019205500
Org.nr 556298-7510
Nordea Sverige
BUTIKSNR: 22024202
TERM: 15399554-565211
2018-02 06 16:45
VISA
************8802-7
AID A0000000031010
TVR 0050008000 TSI: F800
REF. 892838 707310 181 RESP. 00
PERIOD 336
KÖP
SEK 3875,00
VARAV MOMS 775,00
Personlig kod
GODKÄNT
KUNDENS EX

EJ KVITTO PÅ KÖP

ŠKODA

_ SVERIGE AB
5105 UPPSALA

nsnr: 5562987510
478334

513718

67270880
um: 06.02.2018 Kl: 16.45.09

KassaID: 6

Ref: IMF JEF229/01 180103 -01

Betalningsform: Kontant

Reg nr:	Reg datum:	Mätarställning:	Chas
JEF229	30.08.2016	15971	TMB

M STYLE TSI 150

Ägare:
WITTENFELT,CAROLINA

Produkt		Enhet	Antal	Pris	Rabatt %	Summa utan moms
						3 100,00
Självrisk 3875:-						3 100,00
EM+	Självrisk momsbelagd	St	1,00	3 100,00		
					Netto belopp:	3 100,00
					Moms 25%:	775,00
					Totalbelopp:	3 875,00

Underlag moms 25%: 3 100,00

Tack för besöket. Välkommen åter
Vänligen ange fakturanummer vid betalning

Med vänliga hälsningar
MÖLLER BIL SVERIGE AB

MAGNUS YDREFALK

Invoice_SE 2018-02-06

Offert

Sida 1

Offert Nr	Kund Nr	Offertdatum
406146	999	2020-08-19

Leveransadress

Fakturaadress
Kontantkund

Biluppgifter
JEF229
SKODA (5E5) OCTAVIA COMBI 1.4 TSI (150 Hk CHPB CZDA) 08.14-

Mätarställ.

Tele:

Vår referens
Mattias Ideskär

Er referens

Giltig t.o.m
2020-09-02

Artnr	Benämning	Antal	M%	áPris	R%	Summa
	999 406131 JEF229	2020-08-10				
3310C977/1	Oljefilter	1,0	25	100,00		100,00
331LAK888	Kupéfilter kol	1,0	25	204,80		204,80
44715374	Oljeplugg inkl packning	1,0	25	16,00		16,00
433PZKER7B8EGS	Ngk tändstift	4,0	25	188,00		752,00
611150012	Mobil super 3000 x1 5w-40	4,0	25	156,80		627,20
arbtid	60 000 km/36 månader		25			1 225,84
arbtid	Byte av kupéfilter		25			175,12
arbtid	Byte av tändstift		25			350,24
arbtid	Byte av vindrutetorkarblad		25			175,12
arbtid	Byte av torkarblad bak		25			175,12
371A383H	Bakruteblad	1,0	25	101,60		101,60
371A620S	Bosch torkarblad	1,0	25	376,00		376,00

Serva din bil hos AD Verkstad och få 12 mån. assistansförsäkring.

Förbrukningsmatr.	Netto	Momspl belopp	Moms kr	Att betala
252,16	4 531,20	4 531,20	1 132,80	5 664,00
			Öresutjämning	0,00

Provkör/slutkontroll: _____

Prisuppgift Kunden avstår ___ Fastpris ___ Cirkapris ___ Högst___ <1000 ___ Sign _____

Ver 4.0 (2634) 2019

Adress
Däckstop i Linköping
Regelgatan 2
589 41 Linköping

kund@dackstop.se

Telefon
013-162270
Fax

Plusgiro

Bankgiro
669-5787
Swish

Org Nr / VAT Nr
556818-8196
Godkänd för F-skatt

Offert

Sida 1

Offert Nr	Kund Nr	Offertdatum
406524	1720	2021-06-14

Leveransadress

Fakturaadress
ANDERSSON THERESE ELISABETH

EKORRSTIGEN 10
59174 BORENSBERG

Tele:

Biluppgifter
JEF229
SKODA OCTAVIA 2016

Mätarställ.

Vår referens
Michael Hjertquist

Er referens

Giltig t.o.m
2021-06-28

Artnr	Benämning	Antal	M%	áPris	R%	Summa
	1720 406519 JEF229 2021-06-08					
arbtid	Kombinerad Service		25			1 194,00
arbtid	60 000 km/36 månader		25			0,00
arbtid	90 000 km/48 månader		25			0,00
arbtid	120 000 km/60 månader		25			0,00
arbtid	Byte av kupéfilter		25			175,12
arbtid	Bromssystem: byte av bromsolja		25			262,68
331OC977/1	Oljefilter	1,0	25	100,00		100,00
331LAK888	Kupéfilter kol	1,0	25	220,00		220,00
44715374	Oljeplugg inkl packning	1,0	25	16,00		16,00
	Olja Valvoline SP XL 4 4-4,5L		25	1 180,00		1 180,00
arbtid	Byte av luftfilter		25			262,68
331F026400342	Luftfilter	1,0	25	222,40		222,40
	Bromsvätska		25	160,00		160,00

Serva din bil hos AD Verkstad och få 12 mån. assistansförsäkring.

Förbrukningsmatr.	Netto	Momspl belopp	Moms kr	Att betala
227,33	4 020,21	4 020,21	1 005,05	5 025,00
			Öresutjämning	- 0,26

Provkör/slutkontroll: _____

Prisuppgift Kunden avstår ___ Fastpris ___ Cirkapris ___ Högst___ <1000 ___ Sign _____

Ver 4.0 (2634) 2019

Adress
Däckstop i Linköping
Regelgatan 2
589 41 Linköping

kund@dackstop.se

Telefon
013-162270

Fax

Plusgiro

Bankgiro
669-5787

Swish

Org Nr / VAT Nr
556818-8196

Godkänd för F-skatt

Offert

Sida 1

Offert Nr	Kund Nr	Offertdatum
406868	1720	2022-04-13

Leveransadress

Fakturaadress
ANDERSSON THERESE ELISABETH

EKORRSTIGEN 10
59174 BORENSBERG

Tele:

Biluppgifter
JEF229
SKODA OCTAVIA 2016

Mätarställ.

Vår referens
Mattias Ideskär

Er referens

Giltig t.o.m
2022-04-27

Artnr	Benämning	Antal	M%	áPris	R%	Summa
arbtid	90 000 km/48 månader		25			1 592,00
arbtid	Byte av luftfilter		25			87,56
arbtid	Bromssystem: byte av bromsolja		25			262,68
arbtid	Byte av kupéfilter		25			175,12
611872372	Valvoline SynPower XL-III	4,0	25	188,00		752,00
3310451103318	Oljefilter	1,0	25	94,40		94,40
4478030043	Låsskruv, Oljetråg - Metz	1,0	25	24,80		24,80
331F026400342	Luftfilter	1,0	25	244,80		244,80
3310986628530	Kupéfilter kol +, Allergi	1,0	25	290,40		290,40
	Skifte i däckhotellet		25	716,00		716,00
	Detta är en kombi service 48/60/72 månaders service då den har gått kortare än månaderna som den fyller.					

Serva din bil hos AD Verkstad och få 12 mån. assistansförsäkring.

Förbrukningsmatr.	Netto	Momspl belopp	Moms kr	Att betala
254,08	4 493,84	4 493,84	1 123,46	5 617,00
			Öresutjämning	- 0,30

Provkör/slutkontroll: _____

Prisuppgift Kunden avstår ___ Fastpris ___ Cirkapris ___ Högst___ <1000 ___ Sign _____

Adress
Däckstop i Linköping
Regelgatan 2
589 41 Linköping

kund@dackstop.se

Telefon
013-162270

Fax

Plusgiro

Bankgiro
669-5787

Swish

Org Nr / VAT Nr
556818-8196

Godkänd för F-skatt

Ver 4.0 (2634) 2019

BIL & MASKINTEKNIK
I BORENSBERG AB

Kort Faktura
Datum
2023-02-27, 16:13
Vår referens

Anges vid betalning
Fanr:
306683
[Ao: 917552]

Regnr
JEF229
Kundnr
13188
Mätarställning
98394
Märke/Modell
OCTAVIA
Årsmodell
2016

Ägare
ANDERSSON, THERESE ELISABETH

EKORRSTIGEN 10
591 74 BORENSBERG

Betalare
ANDERSSON, THERESE ELISABETH

EKORRSTIGEN 10
591 74 BORENSBERG

Er referens/Skadenr
Bokad datum

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	á-pris	%	Belopp
SKOSG9900153_3	KOMBINERAD OLJESERVICE OCH INSP				780,00
	EKTIONSSERVICE				
CO-220124S	OLJEPLUGG INKL. PACKNING	1,00	36,00		36,00
CUK 26 009	KUPEFILTER KOL	1,00	324,00		324,00
W 712/95	OLJEFILTER	1,00	132,00		132,00
TOP TEC 4200 5W-30	TOP TEC 4200 5W-30	4,00	158,00		632,00
MILJÖAVGIFT/1	MILJÖAVGIFT OLJA	4,00	8,00		32,00
	ANM. BROMSAR BAK BÖR SES ÖVER/BYTAS				


Assistansförsäkring: 2302000261501213418
Vid service på en Autoexperten Bilverkstad ingår det alltid ett års assistansför
För fullständiga försäkringsvillkor se www.autoexperten.se
Vid behov av assistans ring tel: 0771-61 83 00

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förb.mrtl.	Övrigt
780,00	1156,00	0,00	39,00	0,00
Fakt avg	**Belopp före moms**	**Moms**	**Självrisk**	**Öresutjämning**
0,00	1975,00	25,00 % 493,75	0,00	0,25

Kvitteras :

Belopp att betala
2469,00

Bil & Maskinteknik i Borensberg AB
Post
Tjällmovägen 1A
591 74 BORENSBERG
Besök
Telefon
0141-41121
Swish
VAT nr: SE559086258601
BIC(Swift):
PLUSGIRO
BANKGIRO



Kort
Faktura
Datum
2024-11-13, 16:03
Vår referens

Anges vid betalning
Fanr.
310662
[Ao: 922055]

Regnr	Kundnr	Mätarställning
JEF229	13188	138399

Märke/Modell
OCTAVIA

Årsmodell
2016

Ägare
ANDERSSON, THERESE ELISABETH

EKORRSTIGEN 10
591 74 BORENSBERG

Betalare
ANDERSSON, THERESE ELISABETH

EKORRSTIGEN 10
591 74 BORENSBERG

Er referens/Skadenr

Bokad datum

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	à-pris	%	Belopp
	OLJEBYTE (SERVICEINDIKATOR): MAXIMAL 30 000 KM/24 MÅNADER				
	ARBETE				680,00
331F026407143	OLJEFILTER BOSCH - BOSCH	1,00	140,00		140,00
44715374	OLJEPLUGG INKL PACKNING - FEBI	1,00	25,60		25,60
611872372	VALVOLINE SYNPOWER XL-III C3 5W	4,00	212,00		848,00
	ANM. BROMSBELÄGG FRAM BÖR BYTAS, MISSLJUD KOMMER FRÅN STÖTDÄMPARE/LAGRING BAK				

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förb.mrtl.	Övrigt
680,00	1013,60	0,00	34,00	0,00
Fakt avg	**Belopp före moms**	**Moms**	**Självrisk**	**Öresutjämning**
0,00	1727,60	25,00 % 431,90	0,00	0,50

Kvitteras :

Belopp att betala
2160,00

Bil & Maskinteknik i Borensberg AB
Post
Tjällmovägen 1A
591 74 BORENSBERG
Godkänd för F-skatt

Besök

verkstad@bil-maskinteknik.se
bil-maskinteknik.se

Telefon
0141-41121
Swish
123 671 7086

VAT nr: SE559086258601
BIC(Swift):
Iban nr: SE16559086258601

PLUSGIRO

BANKGIRO
5163-1406

SERVICEPROTOKOLL

90 000 km/48 månader

DäckStop GMG Motor AB

Kunddetaljer

Namn:		Adress:	
Registreringsnummer:	JEF229	Adress 2:	
Mätarställning:	82449	Postnummer:	
		Ort:	


[EJ OK] [OK]

Motorrum

Kontrollera batteriet beträffande skador och läckor	☐ N ☑
Kontrollera strålkastarnas inställning, justera vid behov	☐ N ☑
Byt batteriet till alarmsystemet (var 72:e månad)	☑ ☐ J
Kontrollera spolarvätskans koncentration, fyll på vid behov	☐ N ☑
Kontrollera bromsvätskenivån, fyll på vid behov	☐ N ☑
Bromssystem: byte av bromsolja (första kontroll efter 36 månader, sedan var 24:e månad) ⓘ Bromssystem (Automatisk växellåda) 1.0 (l) Bromssystem (Växellåda med dubbelkoppling) 1.0 (l) Bromssystem (Manuell växellåda) 1.15 (l)	☐ N ☑
Byte av luftfilter (och rengör huset; var 90 000:e km/72:e månad)	☐ N ☑
Kontrollera kamremmens skick och spänning, byt eller justera vid behov (första kontroll efter 240 000 km; sedan var 30 000:e km)	☑ ☐ J

Under fordonet

Kontrollera mönsterdjupet och slitagemönstret på samtliga däck, inklusive reservdäcket	☐ N ☑



DäckStop GMG Motor AB

SERVICEPROTOKOLL

60 000 km/36 månader

Kunddetaljer

Namn:	Theresé Andersson	Adress:	
Registreringsnummer:	JEF229	Adress 2:	
Mätarställning:	5226,4 mil	Postnummer:	
		Ort:	

[EJ OK] [OK]

Motor

Byte av motorolja [N] [J]

Oljesump, inklusive filter 4.0 (l) Motor

Byte av oljefilter [N] [J]

Oljefilter 20 (Nm) Motor

Kontrollera beträffande oljeläckor [N] [J]

Kontrollera kamremmens skick och spänning, byt eller justera vid behov (första kontroll efter 240 000 km; sedan var 30 000:e km) [N] [J]

Kamrem(mar):
Kontrollera remmar beträffande sprickor, skador och slitage
Kontrollera kuggarna beträffande ev. ojämnheter
Kontrollera remspänningen, justera om nödvändigt
Kontrollera skicket på spännaren
Kontrollera skicket på löphjulet(en), om sådan finns

Kontrollera multiremmens(arnas) skick och spänning, byt eller justera vid behov [N] [J]

Multirem:
Kontrollera beträffande separationer, sprickor, skador eller förslitning
Kontrollera beträffande inblandning av olja eller fett
Kontrollera beträffande förhöjd remljud
Byt ut remmen(arna) om nödvändigt

Byte av tändstift (var 60 000:e km/48:e månad) [N] [J]

Tändstift (tillverkare och typ) 04E 905 601 Motor
Tändstift:
Byte av tändstift
Drag åt enligt specifikation

Kontroll av motor beträffande skador [N] [J]

Kontrollera bränsleledningar, slangar och kopplingar beträffande läckage och skador [N] [J]

Kontroll av avgassystem [N] [J]

Avgassystem:
Kontrollera avgasrör och ljuddämpare beträffande rost och skador
Kontrollera beträffande läckage på avgasrör, ljuddämpare och svetsar
Kontrollera fästpunkterna
Kontrollera avgasrörets montering
Kontrollera värmesköldet(arna) (om sådan finns) beträffande skador och korrekt montering

Kylsystem: kontrollera om det finns läckor. Kontrollera frostskyddsvätskans nivå och koncentration, fyll på vid behov [N] [J]

Kylsysteminspektion:
Kontrollera beträffande läckage och korrekt funktion
Kontrollera kylvätskenivån, fyll på om nödvändigt
Kontrollera kylsystemets frostskydd, korrigera om nödvändigt

-42°C

Växellåda

DäckStop GMG Motor AB

SERVICEPROTOKOLL

Kombinerad Service
- 60 000 km/36 månader
- 90 000 km/48 månader
- 120 000 km/60 månader

Kunddetaljer

Namn:	Therése Andersson	Adress:	
Registreringsnummer:	JEF229	Adress 2:	
Mätarställning:	67818 Km	Postnummer:	
		Ort:	

[EJ OK] [OK]

Motor

Byte av motorolja — N [OK]

Oljesump, inklusive filter 4.0 (l) Motor

Byte av oljefilter — N [X]

Oljefilter 20 (Nm) Motor

Kontrollera beträffande oljeläckor — N [J]

Byte av luftfilter (och rengör huset; var 90 000:e km/72:e månad) — N [J]

Kontrollera kamremmens skick och spänning, byt eller justera vid behov (första kontroll efter 240 000 km; sedan var 30 000:e km) — N [J]

Kamrem(mar):
Kontrollera remmar beträffande sprickor, skador och slitage
Kontrollera kuggarna beträffande ev. ojämnheter
Kontrollera remspänningen, justera om nödvändigt
Kontrollera skicket på spännaren
Kontrollera skicket på löphjulet(en), om sådan finns

Kontrollera multiremmens(arnas) skick och spänning, byt eller justera vid behov — N [J]

Multirem:
Kontrollera beträffande separationer, sprickor, skador eller förslitning
Kontrollera beträffande inblandning av olja eller fett
Kontrollera beträffande förhöjd remljud
Byt ut remmen(arna) om nödvändigt

Kontroll av motor beträffande skador — N [J]

Kontrollera bränsleledningar, slangar och kopplingar beträffande läckage och skador — N [J]

Kontroll av avgassystem — N [X]

Avgassystem:
Kontrollera avgasrör och ljuddämpare beträffande rost och skador
Kontrollera beträffande läckage på avgasrör, ljuddämpare och svetsar
Kontrollera fästpunkterna
Kontrollera avgasrörets montering
Kontrollera värmesköldet(arna) (om sådan finns) beträffande skador och korrekt montering

Kylsystem: kontrollera om det finns läckor. Kontrollera frostskyddsvätskans nivå och koncentration, fyll på vid behov — N [X]

Kylsysteminspektion:
Kontrollera beträffande läckage och korrekt funktion
Kontrollera kylvätskenivån, fyll på om nödvändigt
Kontrollera kylsystemets frostskydd, korrigera om nödvändigt

Växellåda

Växellåda med dubbelkoppling: kontroll av oljenivån, påfyllning vid behov. Kontroll beträffande läckor — N [X]

Växellåda med dubbelkoppling (Fylld för alltid) Växellåda med dubbelkoppling, 0CW, Antal växlar 7-växlad

DäckStop GMG Motor AB

SERVICEPROTOKOLL

Kombinerad Service
- 60 000 km/36 månader
- 90 000 km/48 månader
- 120 000 km/60 månader

Kunddetaljer

Namn:	Therése Andersson	Adress:	
Registreringsnummer:	JEF229	Adress 2:	
Mätarställning:	67818 Km	Postnummer:	
		Ort:	

[EJ OK] [OK]

Motor

Byte av motorolja — N [X]
Oljesump, inklusive filter 4.0 (l) Motor

Byte av oljefilter — N [X]
Oljefilter 20 (Nm) Motor

Kontrollera beträffande oljeläckor — N [J]

Byte av luftfilter (och rengör huset; var 90 000:e km/72:e månad) — N [X]

Kontrollera kamremmens skick och spänning, byt eller justera vid behov (första kontroll efter 240 000 km; sedan var 30 000:e km) — N [J]
Kamrem(mar):
Kontrollera remmar beträffande sprickor, skador och slitage
Kontrollera kuggarna beträffande ev. ojämnheter
Kontrollera remspänningen, justera om nödvändigt
Kontrollera skicket på spännaren
Kontrollera skicket på löphjulet(en), om sådan finns

Kontrollera multiremmens(arnas) skick och spänning, byt eller justera vid behov — N [J]
Multirem:
Kontrollera beträffande separationer, sprickor, skador eller förslitning
Kontrollera beträffande inblandning av olja eller fett
Kontrollera beträffande förhöjd remljud
Byt ut remmen(arna) om nödvändigt

Kontroll av motor beträffande skador — N [J]

Kontrollera bränsleledningar, slangar och kopplingar beträffande läckage och skador — N [J]

Kontroll av avgassystem — N [X]
Avgassystem:
Kontrollera avgasrör och ljuddämpare beträffande rost och skador
Kontrollera beträffande läckage på avgasrör, ljuddämpare och svetsar
Kontrollera fästpunkterna
Kontrollera avgasrörets montering
Kontrollera värmesköldet(arna) (om sådan finns) beträffande skador och korrekt montering

Kylsystem: kontrollera om det finns läckor. Kontrollera frostskyddsvätskans nivå och koncentration, fyll på vid behov — N [X]
Kylsysteminspektion:
Kontrollera beträffande läckage och korrekt funktion
Kontrollera kylvätskenivån, fyll på om nödvändigt
Kontrollera kylsystemets frostskydd, korrigera om nödvändigt

Växellåda

Växellåda med dubbelkoppling: kontroll av oljenivån, påfyllning vid behov. Kontroll beträffande läckor — N [X]
Växellåda med dubbelkoppling (Fylld för alltid) Växellåda med dubbelkoppling, 0CW, Antal växlar 7-växlad

Datum: 2022-04-13
Mätarställning: 82449

- [x] LL Service
- [x] Årlig service
- [ ] Mellan Service
- [ ] Kamrem
- [x] Luftfilter
- [ ] Tändstift
- [x] Kupéfilter
- [ ] Växel/Slutväxel Olja
- [x] Bromsvätska

Nästa service:
- [ ] År/Månad/Mätare

_____

- [ ] Enl. instrumentindikering

ad Bilverkstad

Däckstop GMG Motor AB
Regelgatan 2
589 41 Linköping
org: 556818-8196
Tele: 013-162270

Plats för stämpel/signatur

Datum: 20230227
Mätarställning: 98394

- [ ] LL Service
- [x] Årlig service
- [ ] Mellan Service
- [ ] Kamrem
- [ ] Luftfilter
- [ ] Tändstift
- [x] Kupéfilter
- [ ] Växel/Slutväxel Olja
- [ ] Bromsvätska

Nästa service:
- [ ] År/Månad/Mätare

_____

- [x] Enl. instrumentindikering

ad

Bil & Maskinteknik AB
Tjällmovägen 1
591 74 Borensberg
0141-41121
559086-2586

Plats för stämpel/signatur

Datum: 20240416
Mätarställning: 121922

- [ ] LL Service
- [x] Årlig service
- [ ] Mellan Service
- [ ] Kamrem
- [ ] Luftfilter
- [x] Tändstift
- [x] Kupéfilter
- [ ] Växel/Slutväxel Olja
- [ ] Bromsvätska

Nästa service:
- [ ] År/Månad/Mätare

_____

- [x] Enl. instrumentindikering

ad

Bil & Maskinteknik AB
Tjällmovägen 1
591 74 Borensberg
0141-41121
559086-2586

Plats för stämpel/signatur

Datum: 2025-08-06

Mätarställning: 155511

- [x] LL Service
- [x] Årlig service
- [ ] Mellan Service
- [ ] Kamrem
- [x] Luftfilter
- [ ] Tändstift
- [x] Kupéfilter
- [ ] Växel/Slutväxel Olja
- [ ] Bromsvätska

Nästa service:

- [ ] År/Månad/Mätare

_____

- [ ] Enl. instrumentindikering

ad
Bil & Maskinteknik AB
Tjällmovägen 1
591 74 Borensberg
0141-41121
559086-2586

Plats för stämpel/signatur

Datum: 20241113

Mätarställning: 138399

- [ ] LL Service
- [x] Årlig service
- [ ] Mellan Service
- [ ] Kamrem
- [ ] Luftfilter
- [ ] Tändstift
- [ ] Kupéfilter
- [ ] Växel/Slutväxel Olja
- [ ] Bromsvätska

Nästa service:

- [ ] År/Månad/Mätare

_____

- [x] Enl. instrumentindikering

ad
Bil & Maskinteknik AB
Tjällmovägen 1
591 74 Borensberg
0141-41121
559086-2586

Plats för stämpel/signatur

Datum: 20260506

Mätarställning: 173003

- [ ] LL Service
- [x] Årlig service
- [ ] Mellan Service
- [ ] Kamrem
- [ ] Luftfilter
- [x] Tändstift
- [x] Kupéfilter
- [ ] Växel/Slutväxel Olja
- [x] Bromsvätska

Nästa service:

- [ ] År/Månad/Mätare

_____

- [x] Enl. instrumentindikering

ad
Bil & Maskinteknik AB
Tjällmovägen 1
591 74 Borensberg
0141-41121
559086-2586

Plats för stämpel/signatur