

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6450764668
Datum aktivace kuponu:	25. 03. 2026 13:03:19
Platnost do:	24. 04. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN TMBJC7NE5J0226710	✓ kontrolní číslice je v pořádku	
Tovární značka ŠKODA	Model OCTAVIA COMBI	Typ karoserie kombi
Druh vozidla osobní	Palivo benzín	Výkon 110 kW
Objem 1395 ccm	Datum výroby 04. 12. 2017	

⚠ **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.








Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2017	12/2017	0 km		Vozidlo vyrobeno
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Datum výroby vozidla: 04. 12. 2017</p> <p>Stáří vozidla: 8 let 4 měsíce</p> <p>Barva vozidla: Race Blue Metallic – kód 8X</p> <p>Vyrobeno pro trh: Rumunsko</p> <p>Strana řízení: levostranné</p> </div>				
2018	03/2018	10 km	 Rumunsko	Záznam tachometru
2020	02/2020	19 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2021	03/2021	24 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2022	03/2022	28 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2023	03/2023	35 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	11/2023	44 000 km	 Německo	Poškození
2024	03/2024	48 000 km	 Německo	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle typu vozidla a jeho stáří. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	11/2023
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	3 000 – 4 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana
Stav tachometru	44 000 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 25. 03. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 13. 04. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	13. 04. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS–Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes–Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE

Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Octavia III Combi
Označení modelu	OCT.COM STY TS110/1.4M6F
Datum výroby	04.12.2017
Kód barvy	8X
Barva	Race Blue Metallic
Kód barvy střechy	8X
Barva střechy	Race Blue Metallic
Kód převodovky	RSW
Kód motoru	CZDA
Objem ccm	1395
Objem(l)	1,40
Výkon(kW)	110
Země	Prodejní program RUMUNSKO
Iso název země	Rumunsko
Převodovka	6-speed manual transmission
Počet převodových stupňů	6
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5E54M5

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"MAXI DOT"
Ostatní	12-volt socket in luggage boot

Ostatní	3-point seat belts, front
Ostatní	4 doors
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.4 I TSI, 110 kW
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.4 I unit 04E.A
Ostatní	6-speed manual transmission
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Acoustics package "Standard"
Ostatní	Activated carbon canister
Ostatní	Additional warning lights (door area) in front
Ostatní	Alloy wheels 7J x 17
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Ambient Lighting package Plus
Ostatní	Antenna for AM/FM reception, "diversity"
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Battery 320 A (59 Ah)
Ostatní	Black decorative trims
Ostatní	Black roof rails
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Category 5
Ostatní	Cell phone interface in combination with Car-Net
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Central locking w/ radio remote control, interior controls, without SAFELOCK
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Cruise control
Ostatní	Decorative inserts "Silver Wave" for dashboard and door trim panels
Ostatní	Disc brakes in front (Geomet D)
Ostatní	Disc brakes, rear
Ostatní	Door and side trim panel
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Electronic differential lock XDS, dynamic traction support
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Electronic stability control (ESC)
Ostatní	Emission standard EU6 plus
Ostatní	Equipment options subset for Romania
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Exterior mirrors, power-adjustable/ heated
Ostatní	External, USB type A, 1x USB socket

Ostatní	Fresh air intake system with combinationfilter
Ostatní	Front fog lamps
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel filler cap
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine
Ostatní	Function "SMART LINK"
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Glove compartment with cooling system
Ostatní	Guide & Inform contract duration: 1 year
Ostatní	H7 headlamps with LED separate daytime running lamps
Ostatní	Hand brake lever
Ostatní	Hand brake lever handle in leather
Ostatní	Headlight range control
Ostatní	Heated wscreen washer nozzles
Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Chrome package
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission MQ 250 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior light in footwell in front and rear
Ostatní	Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 LED reading lights in front and rear
Ostatní	ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats)
Ostatní	Key for locking system with remote control
Ostatní	Labels in Romanian and English
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel (3-spoke)
Ostatní	LED rear combination lamps
Ostatní	Left exterior mirror, convex
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, sliding
Ostatní	Luggage compartment floor adjustable in 2 heights, for flat cargo area, with fixation element
Ostatní	Luggage compartment floor covering in flat needle-punched nonwoven
Ostatní	Luggage compartment lamp
Ostatní	Luxury equipment
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual in Romanian
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats

Ostatní	Navigation data for Western Europe on SD card
Ostatní	Navigation feature "RNS 315" (for RCD 310) incl. DAB+
Ostatní	Navigation system "Discover Media" with TFT touch screen
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Power windows with comfort operation and circuit breaker
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Race Blue Metallic/Race Blue Metallic
Ostatní	Radio "Composition Media"
Ostatní	Rear exhaust tailpipe (standard)
Ostatní	Rear floor panel module, type 4
Ostatní	Rear fog lamp
Ostatní	Rear parking sensors
Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Rear view camera system
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code "ECE" for radio
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Seat trim covers in fabric
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Smoker's package, ashtray in front
Ostatní	Space-saving spare wheel for temporary use, radial tire (5-hole)
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Spectacle storage compartment/bracket
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Sports bumpers
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster

Ostatní	Standard pedestrian protection measures
Ostatní	Standard rear axle
Ostatní	Standard rear seat release
Ostatní	Standard seats in front
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Steel space-saving spare wheel for temporary use, car jack, wheel wrench
Ostatní	Storage compartment pack. with storage under passenger seat, w/o fire extinguisher
Ostatní	Sun visors with mirror and airbag label on front passenger side
Ostatní	Suspension range 01 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tailgate without electrical opening
Ostatní	Telephone preparation GSM II with Bluetooth, "MAXI DOT" (for navigation system "AMUNDSEN+")
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tire suppliers for EU countries
Ostatní	Tires 225/45 R17 91W low rolling resistance
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Transport protection film with additional transport protection measures
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Romania
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	Variable boot floor
Ostatní	Vehicle class differentiation -5E0-
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact
Ostatní	Voice control
Ostatní	Volkswagen Car-Net
Ostatní	Wagon
Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 6 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without adapter
Ostatní	Without additional exterior noise suppression
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater

Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without brake pad wear indicator
Ostatní	Without camera and without distance sensor (driver assistance system)
Ostatní	Without camera systems/accident sensors
Ostatní	Without decals and emblems
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without driver alert system
Ostatní	Without dynamic road sign display
Ostatní	Without ECO function
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without Emergency call service
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without floor mats
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without forward collision warning/ autonomous emergency braking
Ostatní	Without headlamp washer system
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without child seat anchora in front (ISOFIX)
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without light control
Ostatní	Without mass damper for steering wheel
Ostatní	Without mud flap
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
Ostatní	Without protective film for scuff plate
Ostatní	Without rear spoiler
Ostatní	Without rear stabilizer bar
Ostatní	Without roll-up sunshade
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without ski bag
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without storage compartments in trunk
Ostatní	Without supertone system and tone sequence control
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without trailer hitch
Ostatní	Without TV reception/digital radio reception
Ostatní	Without vehicle inlet

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
havárie / podvozek	26. 01. 2018	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Race Blue Metallic – kód 8X

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	25. 03. 2026
Značení skel	NE

12. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.