Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5947895555
Datum aktivace kuponu:	29. 10. 2026 11:03:20
Platnost do:	28. 11. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
TMBJC9NE1G0208242

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
OCTAVIA COMBI

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
110 kW

Objem
1395 ccm

Datum výroby
03/2016


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2016	03/2016	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	03/2016
Stáří vozidla:	10 let 7 měsíců
Barva vozidla:	Cappuccino Beige Metallic – kód 4K
Vyrobeno pro trh:	Švédsko
Strana řízení:	levostranné

	08/2016		Švédsko	Přihlášení vozidla

Datum přihlášení vozidla:	30. 08. 2016
Přihlášeno jako:	Ojeté

2018	08/2018	23 500 km	Švédsko	Záznam tachometru
2019	08/2019	37 500 km	Švédsko	Záznam tachometru
2022	06/2022	85 500 km	Švédsko	Záznam tachometru
2023	02/2023	98 500 km	Švédsko	Záznam tachometru
2024	11/2024	138 500 km	Švédsko	Záznam tachometru

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 29. 10. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 29. 10. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	29. 10. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Octavia III Combi
Označení modelu	OCT.COM STY TS110/1.4M6F
Datum výroby	01.03.2016
Kód barvy	4K
Barva	Cappuccino Beige Metallic
Kód barvy střechy	4K
Barva střechy	Cappuccino Beige Metallic
Kód převodovky	QXH
Kód motoru	CZDA
Objem ccm	1395
Objem(l)	1,40
Výkon(kW)	110
Země	Prodejní program ŠVÉDSKO
Iso název země	Švédsko
Převodovka	6-speed manual transmission
Počet převodových stupňů	6
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5E54M5

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"DRIVER ALERT" – driver alert system
Ostatní	12-volt socket in luggage boot
Ostatní	230-V outlet in luggage compartment
Ostatní	3-point seat belts, front
Ostatní	4 doors
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.4 l TSI, 110 kW
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A
Ostatní	6-speed manual transmission
Ostatní	Activated carbon canister
Ostatní	Adapter
Ostatní	Adaptive Cruise Control
Ostatní	Additional interior noise suppression
Ostatní	Additional warning lights (door area)
Ostatní	Alloy wheels "EREBUS" 7J x 17" – 4 pcs
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antenna for AM/FM reception, "diversity"
Ostatní	Audi phone box

Ostatní	Audi pre sense basic and pre sense rear
Ostatní	Authority vehicles for Belgium
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Battery 380 A (68 Ah)
Ostatní	Bi-xenon headlamps for low beam and high beam with LED separate daytime running light
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Cappuccino Beige Metallic/Cappuccino Beige Metallic
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Category 5
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Central locking w/ radio remote control,interior controls, without SAFELOCK
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Cold zones
Ostatní	Component parts set, complying with vehicle type for Sweden, various parts
Ostatní	Controls for radio and telephone
Ostatní	Decor sill strips - Elegance
Ostatní	Disc brakes in front (Geomet D)
Ostatní	Disc brakes, rear
Ostatní	Door panels with upholstery
Ostatní	Drive
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Dynamic headlight range control, with cornering light (AFS 1)
Ostatní	Electric luggage compartment opening and closing
Ostatní	Electronic differential lock XDS, dynamic traction support
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Electronic Stability Control with driversteering recommendation incl. ABS w/ brake assistant, ASR, EDL, EDTC
Ostatní	Emission standard EU6 plus
Ostatní	Equipment options subset for Sweden
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Exterior rear view mirrors; glass el. adjusted-auto dimming (driver), heated, housing el. powerf., board.spot(w. KA6)
Ostatní	Filler neck module 1 with insert
Ostatní	Forward Collision Warning Front Assist, Autonomous Emergency Braking (for Adapt.Cruise Control ACC up to 160 km/h)
Ostatní	Fresh air intake system with combinationfilter
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel filler cap
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine

Ostatní	Function "SMART LINK"
Ostatní	Gearshift boot in leatherette
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Glove compartment with cooling system
Ostatní	Hand brake lever
Ostatní	Hand brake lever handle in leather
Ostatní	Headlamp washer system
Ostatní	Heated front and outer rear seats in 2nd row of seats
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	High-beam control
Ostatní	High-gloss Black roof rails
Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Chrome package
Ostatní	Increase in initial standard fuel filling
Ostatní	Information kit in Swedish
Ostatní	Installation differentiation for transmission MQ 250 -- vehicle components --
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Integrated front fog lamps
Ostatní	Interior light in footwell in front and rear
Ostatní	Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 LED reading lights in front and rear
Ostatní	ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats)
Ostatní	Key for locking system with remote control
Ostatní	Labels in Danish, Finish and Swedish
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Leather/fabric seat trim covers
Ostatní	LED rear combination lamps
Ostatní	Left exterior mirror, convex
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, sliding
Ostatní	Luggage compartment floor adjustable in 2 heights, for flat cargo area, with fixation element
Ostatní	Luggage compartment floor covering in flat needle-punched nonwoven
Ostatní	Luggage compartment lighting
Ostatní	Luxury equipment
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Mechanical rear seat release
Ostatní	Multi-function display "Premium" with multi-color display
Ostatní	Navigation data for Western Europe on SD card
Ostatní	Navigation system "Discover Media" with TFT touch screen
Ostatní	Net partition

Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, initial registration
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Parking heater and ventilation with radio remote control and timer
Ostatní	Parking heater with radio remote control
Ostatní	Power windows with comfort operation andcircuit breaker
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Radio "Composition Media" with 8-inch touch screen
Ostatní	Rear exhaust tailpipe (standard)
Ostatní	Rear floor panel module, type 4
Ostatní	Rear fog lamp
Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Rear view camera system
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Refrigerant R134a
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front and rear with curtain airbag
Ostatní	SONOS premium sound system
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Spectacle storage compartment/bracket
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Standard bumpers
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard pedestrian protection measures
Ostatní	Standard rear axle
Ostatní	Standard seats in front
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Storage compartment package 2
Ostatní	Sun visors with mirror and airbag label on front passenger side
Ostatní	Suspension range 02 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Three rear head restraints

Ostatní	Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tire suppliers for EU countries
Ostatní	Tires 225/45 R17 91W low rolling resistance
Ostatní	Tool kit
Ostatní	Top package
Ostatní	Tow bar, removable and lockable
Ostatní	Transport protection film with additional transport protection measures
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Twin-spoke sport leather steering wheel, flat top and bottom, with multifunction and shift paddles
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Sweden
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	USB interface also for iPod/iPhone, including AUX-IN jack
Ostatní	Vehicle class differentiation -5E0-
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact
Ostatní	Voice control
Ostatní	Wagon
Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 7 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel locks with extended theft protection
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without add. lights (interior lighting)
Ostatní	Without additional exterior noise suppression
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without brake pad wear indicator
Ostatní	Without camera and without distance sensor (driver assistance system)
Ostatní	Without decals and emblems
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without dynamic road sign display
Ostatní	Without ECO function
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without child seat anchora in front (ISOFIX)

Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without mass damper for steering wheel
Ostatní	Without mud flap
Ostatní	Without online service
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
Ostatní	Without protective film for scuff plate
Ostatní	Without rear stabilizer bar
Ostatní	Without roll-up sunshade
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without ski bag
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without storage compartments in trunk
Ostatní	Without supertone system and tone sequence control
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without TV reception/digital radio reception
Ostatní	Without vehicle inlet

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN.** Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla.** Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	06. 03. 2026	Více info
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
zámek dveří / zranění	19. 08. 2016	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Cappuccino Beige Metallic – kód 4K
Barva při první registraci v SE	Hnědá světlá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	29. 10. 2026
Značení skel	NE

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.