

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4314916809
Datum aktivace kuponu:	07. 10. 2026 11:21:20
Platnost do:	06. 11. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN

TMBJC9NE4H0145431

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

ŠKODA

Model

OCTAVIA COMBI

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

benzín

Výkon

110 kW

Objem

1395 ccm

Datum výroby

14. 12. 2016

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2016	12/2016	0 km		Vozidlo vyrobeno
	<div><div>Datum výroby vozidla:</div><div>14. 12. 2016</div><div>Stáří vozidla:</div><div>9 let 10 měsíců</div><div>Barva vozidla:</div><div>Candy White – kód 9P</div><div>Vyrobeno pro trh:</div><div>Polsko</div><div>Strana řízení:</div><div>levostranné</div></div>			
2017	05/2017	10 km	 Polsko	Servisní záznam
2018	12/2018	30 000 km	 Německo	Servisní záznam
2020	03/2020	60 000 km	 Německo	Servisní záznam
2021	03/2021	79 000 km	 Německo	Servisní záznam
	08/2021	90 000 km	 Německo	Servisní záznam
2022	01/2022		 Německo	Poškození
	03/2022	102 000 km	 Německo	Servisní záznam
2024	08/2024	143 000 km		Servisní záznam
2026	01/2026	163 000 km		Servisní záznam

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození převěřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.

- Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	01/2022
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 8

Datum	05/2017
Země	 Polsko
Stav tachometru:	10 km
Práce (výčet)	Delivery inspection

Číslo záznamu 2 / 8

Datum	12/2018
Země	 Německo
Stav tachometru:	30 000 km
Práce (výčet)	Inspection with Oil change (flexible)

Číslo záznamu 3 / 8

Datum	03/2020
Země	 Německo
Stav tachometru:	60 000 km
Práce (výčet)	Inspection with Oil change (flexible)

Číslo záznamu 4 / 8

Datum	03/2021
Země	 Německo
Stav tachometru:	79 000 km
Práce (výčet)	Inspection

Číslo záznamu 5 / 8

Datum	08/2021
Země	 Německo
Stav tachometru:	90 000 km
Práce (výčet)	Flexible oil change service

Číslo záznamu 6 / 8

Datum	03/2022
Země	 Německo
Stav tachometru:	102 000 km
Práce (výčet)	Inspection

Číslo záznamu 7 / 8

Datum	08/2024
Stav tachometru:	143 000 km
Práce (výčet)	Inspection with oil change

Číslo záznamu 8 / 8

Datum	01/2026
Stav tachometru:	163 000 km
Práce (výčet)	Inspection with oil change

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

 **Důležité upozornění**

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 07. 10. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 07. 10. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	07. 10. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Škoda
Název modelu	Octavia III Combi
Označení modelu	OCT.COM STY TS110/1.4M6F
Datum výroby	14.12.2016

Kód barvy	9P
Barva	Candy White
Kód barvy střechy	9P
Barva střechy	Candy White
Kód převodovky	RSW
Kód motoru	CZDA
Objem ccm	1395
Objem(l)	1,40
Výkon(kW)	110
Země	Prodejní program POLSKO
Iso název země	Polsko
Převodovka	6-speed manual transmission
Počet převodových stupňů	6
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5E54M5

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"MAXI DOT"
Ostatní	12-volt socket in luggage boot
Ostatní	3-point seat belts, front
Ostatní	4 doors
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.4 l TSI, 110 kW
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A
Ostatní	6-speed manual transmission
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Acoustics package "Standard"
Ostatní	Activated carbon canister
Ostatní	Alloy wheels "TERON" 7J x 17" 4 pcs.
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antenna for AM/FM reception, "diversity"
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Battery 320 A (59 Ah)
Ostatní	Bi-xenon headlamps for low beam and high beam with LED separate daytime running light
Ostatní	Black decorative trims
Ostatní	Black roof rails
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Candy White/Candy White
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Category 5

Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Central locking w/ radio remote control, interior controls, without SAFELOCK
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Comfort telephony without external antenna connection with wireless charging
Ostatní	Controls for radio and telephone
Ostatní	Cruise control
Ostatní	Decor sill strips – Elegance
Ostatní	Disc brakes in front (Geomet D)
Ostatní	Disc brakes, rear
Ostatní	Door panels with upholstery
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Dynamic headlight range control, with cornering light (AFS 1)
Ostatní	Electronic differential lock XDS, dynamic traction support
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Electronic stability control (ESC)
Ostatní	Emission standard EU6 plus
Ostatní	Equipment options subset for Poland
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Exterior mirrors, electrically adjustable, heated and folding
Ostatní	Filler neck module 1 with insert
Ostatní	Fresh air intake system with combination filter
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel filler cap
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Glove compartment with cooling system
Ostatní	Hand brake lever
Ostatní	Hand brake lever handle in leather
Ostatní	Headlamp washer system
Ostatní	Heated front seats
Ostatní	High-beam control
Ostatní	Chrome package
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission MQ 250 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Integrated front fog lamps
Ostatní	Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 LED reading lights in front and rear

Ostatní	ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats)
Ostatní	Key for locking system with remote control
Ostatní	Labels in Polish, Estonian, Latvian, Lithuanian and Slovenian
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel (3-spoke)
Ostatní	LED rear combination lamps
Ostatní	Left exterior mirror, convex
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, sliding
Ostatní	Luggage compartment floor covering "Comfort"
Ostatní	Luggage compartment lighting
Ostatní	Luxury equipment
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual in Polish
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Power windows with comfort operation and circuit breaker
Ostatní	Radio "Composition Media" with 8-inch touch screen
Ostatní	Rear exhaust tailpipe (standard)
Ostatní	Rear floor panel module, type 4
Ostatní	Rear fog lamp
Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Reflectors in the front doors (for 4-door vehicles also in the rear doors)
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code "ECE" for radio
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Seat trim covers in fabric
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front and rear with curtain airbag

Ostatní	Side and rear windows in heat-insulating glass
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Spectacle storage compartment/bracket
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Standard bumpers
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard pedestrian protection measures
Ostatní	Standard rear axle
Ostatní	Standard rear seat release
Ostatní	Standard seats in front
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Storage and luggage compartment package
Ostatní	Storage compartments in trunk
Ostatní	Style PLUS (CZ)
Ostatní	Sun visors with mirror and airbag label on front passenger side
Ostatní	Suspension range 02 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tailgate without electrical opening
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tire suppliers for EU countries
Ostatní	Tires 225/45 R17 91W low rolling resistance
Ostatní	Tool kit
Ostatní	Tow bar, removable and lockable
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Poland
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	USB interface also for iPod/iPhone, including AUX-IN jack
Ostatní	Vehicle class differentiation –5E0–
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact
Ostatní	Wagon
Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 5 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheelbase

Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without "Multimedia" in vehicle
Ostatní	Without adapter
Ostatní	Without add. lights (interior lighting)
Ostatní	Without additional exterior noise suppression
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without brake pad wear indicator
Ostatní	Without camera and without distance sensor (driver assistance system)
Ostatní	Without camera systems/accident sensors
Ostatní	Without CD/DVD for navigation
Ostatní	Without decals and emblems
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without driver alert system
Ostatní	Without dynamic road sign display
Ostatní	Without ECO function
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without Emergency call service
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without floor mats
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without forward collision warning/ autonomous emergency braking
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without heated washer nozzles
Ostatní	Without hill start assist/hill descent control/comfort driving assist
Ostatní	Without child seat anchora in front (ISOFIX)
Ostatní	Without interior light in footwell
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without mass damper for steering wheel
Ostatní	Without mud flap
Ostatní	Without navigation device
Ostatní	Without online service
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without preparation for VTS (vehicle tracking system)

Ostatní	Without protective film for scuff plate
Ostatní	Without rear stabilizer bar
Ostatní	Without roll-up sunshade
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without ski bag
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without supertone system and tone sequence control
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without TV reception/digital radio reception
Ostatní	Without vehicle inlet
Ostatní	Without voice control

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	06. 03. 2026	Více info
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
zámek dveří / zranění	19. 08. 2016	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla Candy White – kód 9P

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	07. 10. 2026
Značení skel	NE

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.