

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2216595695
Datum aktivace kuponu:	03. 04. 2026 12:40:01
Platnost do:	03. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN TMBJR9NE1J0357045	✓ kontrolní číslice je v pořádku		
Tovární značka ŠKODA	Model OCTAVIA COMBI	Typ karoserie kombi	
Druh vozidla osobní	Palivo benzín	Výkon 110 kW	
Objem 1495 ccm	Datum výroby 08. 06. 2018		

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.









Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2018	06/2018	0 km		Vozidlo vyrobeno
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 5px 0;"> <p>Datum výroby vozidla: 08. 06. 2018</p> <p>Stáří vozidla: 7 let 9 měsíců</p> <p>Barva vozidla: kovove seda – kód F7Y</p> <p>Vyrobeno pro trh: Německo</p> <p>Strana řízení: levostranné</p> </div>			
	09/2018	20 km	 Německo	Záznam tachometru
2019	09/2019	22 500 km		Záznam tachometru
	10/2019	22 500 km		Inzerce vozidla
	11/2019	22 500 km		Inzerce vozidla
2020	08/2020	30 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2021	08/2021	41 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	11/2021	48 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2022	11/2022	57 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2023	11/2023	67 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2024	10/2024	79 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2026	03/2026	93 500 km	 Německo	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 03. 04. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 03. 04. 2026
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	03. 04. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Octavia III Combi
Označení modelu	octavia
Datum výroby	08.06.2018
Kód barvy	F7Y
Barva	kovove seda
Kód barvy střechy	F7Y
Barva střechy	kovove seda
Vybavení	Vybavení (satenove cerna)
Kód převodovky	SSP
Kód motoru	DADA
Objem ccm	1495
Objem(l)	1,50
Výkon(kW)	110
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5E54ND

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez multimédií ve vozidle ale s Mirror Link
Adaptér (k tažnému zařízení)	Bez adaptéru
Agregát	16-vál. zážehový motor 8,0L Agregát: 07E.2
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Antény	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
Asistent přední	Čelní asistent včetně City ANB pro aktivní tempomat low
Asistent rozpoznání únavy	Bez identifikace únavy
Asistent změny stopy	Asistent změny stopy
Baterie	Baterie 360A (69Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zbarvené

Boční airbag	Boční airbag vpředu a vzadu s hlavovým airbagem
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-Rom/DVD/SD-karta	SD-karta (Evropa)
COC dokumenty	COC-dokument 27
Čelní okno	Tónované čelní sklo
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická AFS 1
Dekorační obložení	Dekorační obložení – hliníkové
Dělicí stěna	Síťová dělicí stěna
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Dodavatelé pneumatik pro země EU
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Držák na brýle	Bez držáku na brýle
Dveře	4-dveřové provedení
ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení	ECO funkce (software)
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití, USB (možnost připojení iPod)
Elektromotor	Bez elektrického motoru(hybrid)
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU6 ZA/B/C
Generátory	Alternátor 140A
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	LED- Hlavní světlomety s natočením v zatáčkách (spec. zesílená sig.denních světlel)
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky vpředu
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 03
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "6" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	ECO-Butten
Chladicí box	Chlazená schránka
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Chromový paket
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Kamera a nebo distanční sensor (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Se zpětným kamerovým systémem (typ 2)
Kategorisierung Reifen	Kategorie 8
Klíček s osvětlením	Klíček bez světla a bez kryptokódu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Kola z lehkých slitin 6J x 16

Kompas/ukazatel dopravního značení	S ukazatelem dopravního značení
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo
Kontrola bezpečnostních pasů	S optickou a akustickou kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrola opotřebení brzdového obložení	S kontrolou opotřebení brzdového obložení
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryt zátky palivové nádrže, uzamykatelný	Víčko palivové nádrže
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lakování	Normální lakování
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Madlo ruční brzdy	Madlo ruční brzdy z kůže
Místo dokončení	Místo dokončení–standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlometry a světlo s s natáčením do zatáčky
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Modul platformy–podlaha zadní	Modul podlahy zadní – provedení 4
Motory	4–vál. zážeh.motor 1,5 L/110KW TSI MV Agregát: TJ7
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Colour"
Nádoba na aktivní uhlí	S nádobou na aktivní uhlí
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Bez nálepek a emblému
Nárazník	Nárazník Sport
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Filtr s aktivním uhlím
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie
Navigační přístroj	Navigační přístroj–Standard
Nezávislé topení	Bez přídatného/nezávislého topení
Odkládací paket	Odkládací kapsa 3
Ochrana chodců	Rozšířená a proaktivní ochrana chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídatné spodní ochrany pohonné jednotky
Omývací zařízení světlometů	S omývacím zařízením světlometu
Online služby	S online službami(NAR)
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Rozšířené opatření pro tlumení hluku v interiéru
Opatření vnějšího hluku	Vnější zvuk Standard
Osvětlení prostoru pro nohy	Osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu
Osvětlení zavazadlového prostoru	Osvětlení zavazadlového prostoru

Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Osvětlovací paket Ambiente provedení 2
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
Ovládání řečí / řízení hlasem	Hlasové ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka, el. sklopná, el. nastavitelná, vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Zadní výklopné dveře (snadnější ovládání s posilovačem)
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty
Palivový systém	Benzínový palivový systém (FSI)
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Celoroční pneumatiky 205/55 R16 94V xl
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru, komfortní
Potahy sedadel	Potah sedadel – kůže/látka
Prodloužená záruka	Prodloužená záruka 3 roky, max. 50.000 km
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Bez sítě k upevnění nákladu
Přední sedadla	Normální sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	7–stupňová automatická převodovka
Přídavná výstražná světla	Varovná světla v předních dveřích
Přídavné tlumení vnějšího hluku	Přídavné tlumení vnějšího hluku
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Rádia	.
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P–díly	Rozdělení tříd vozu –5E0–
Rozšířený bezpečnostní systém	S rozšířeným bezpečnostním systémem (Pre Crash Basic předek)
Rozvor	Rozvor
Řídicí kódy	Cenová podpora
Řídicí kódy	Region
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic

SBBR–Svítilny	Zadní skupinové svítilny s diodami (LED)
Silné zvukové zařízení	Bez silného zvukového zařízení a regulace intervalu tónu
Sklopný stolek	Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla
Skupiny zemí	Bez nabíjecí zásuvky
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlená na straně spolujezdce
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Bez stahovací ochranné sluneční clony
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy–francouzsky– holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Bez stabilizátoru vzadu
Start/Stop–zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Střední konzola	Střední konzola
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič – černý
Střešní okno	System – velká střecha
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu
System pro sledování vozidla	Bez systému sledování vozidla (Vehicle–Tracing System)
System světelného asistenta	Asistent dálkových světel
Systemy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Komfortní telefonování s WLAN a LTE a bezdrátovým napájením
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní
Tlumič kmitů pro volant	Bez dynamického tlumiče volantu
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopřijem	Digitální radiopřijem
Typ karoserie	Kombi=variant
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1–Pkw
Ukazatel poruch funkcí	Bez přídavného ukazatele poruch funkcí
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Luxusní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Uvolňování zadního sedadla	Standardní odblokování zadního sedadla
Uzávěrka diferenciálu	Uzávěrka diferenciálu (XDS) dynamická trakční pomoc
Vak na lyže	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru

Varianty	Varianta základní výbava
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ 200"
Víka/poličky v zavazadlovém prostoru	Odkládací schránka v kufru
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený sportovní multifunkční volant s Tiptronic
Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváními tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní náprava	Zadní náprava standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
Zadní spoiler	Bez zadního spoileru
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezpečnostní pás vpředu
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru – rolo
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládním, vnitřním ovládním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šroubu kol	Šrouby kol Standard
Zařízení pro udržování rychlosti	Automatické ovládní vzdálenosti
Zástěrky	Bez zástěrek
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Ostatní	"ADAPTIVE CRUISE CONTROL" – do 160km/h s prediktivní ochranou chodců
Ostatní	"TRAVELLER ASSISTANT BASIC"- rozpoznání dopr.značek,LANE ASSISTANT, INTELLIGENT LIGHT ASSISTANT,navi AMUNDSEN,Evropa
Ostatní	Adaptivní podvozek DCC včetně "DRIVING MODE SELECT" – volba jízdního profilu
Ostatní	bez dodatečného obutí
Ostatní	Bez přídatné spodní ochrany pohonné jednotky
Ostatní	bez rolety protisluneční
Ostatní	Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)
Ostatní	bez zvláštních opatření na karoserii
Ostatní	Celoroční pneumatiky 205/55 R16
Ostatní	DRIVE
Ostatní	Dveře zavazadlového prostoru s el. otevíráním a zavíráním
Ostatní	Filtr s aktivním uhlím
Ostatní	Guide & Inform, contract dur.: 3 years, and Security & Service Plus, 1 year incl. Security & Service Basic, 10 years
Ostatní	Hlavové airbagy a boční airbagy vpředu a vzadu

Ostatní	Chladivo R1234yf
Ostatní	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Ostatní	Kola z lehké slitiny "TUNGA" 6J x 16" - 4 ks
Ostatní	Levostranné řízení
Ostatní	Licht und Sicht
Ostatní	Malý kožený paket (3 ramenný sportovní multifunkční kožený volant pro rádio, a telefon s řazením AG převodovky)
Ostatní	Mírné klima
Ostatní	Místo dokončení-standardní
Ostatní	Multifunkční kamera
Ostatní	Panoramatická posuvná střecha PSD
Ostatní	Pedálové ústrojí "Standard"
Ostatní	prenaseci frekvence 433,92 az 434,42 Mhz
Ostatní	provedeni nekuracke
Ostatní	Provozní návod NĚMECKY
Ostatní	Přístrojová výbava, údaje v KM/H
Ostatní	Radiovy příjem digitalni
Ostatní	S dvoutónovou houkačkou
Ostatní	S imobilisérem
Ostatní	S omývacím zařízením světlometu
Ostatní	s rozpoznáním dopravní značky
Ostatní	Sada na opravu pneumatik
Ostatní	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ostatní	Síťová dělicí stěna
Ostatní	Soukromé nouzové volání
Ostatní	Standardní klimatické oblasti
Ostatní	System - velká střecha
Ostatní	Varianta základní výbava
Ostatní	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Ostatní	W/o heat accumulator/auxiliary heating
Ostatní	Zadní díl výfuku standard
Ostatní	Žádné zvláštní vozidlo, standardní

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	22. 11. 2019	Více info
sedadla / zranění	17. 02. 2019	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	kovove seda – kód F7Y

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	03. 04. 2026
Značení skel	NE

12. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2	Foto
Datum pořízení inzerátu	23. 10. 2019
Inzerovaný nájezd	22 300 km



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



Záznam 2/2	Foto
Datum pořízení inzerátu	02. 11. 2019
Inzerovaný nájezd	22 300 km





www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de




www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de




www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de



www.skoda-freital.de

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.