

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6956827951
Datum aktivace kuponu:	09. 10. 2026 11:39:03
Platnost do:	08. 11. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN
WAUZZZF43JA104213

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
AUDI
Výkon
140 kW

Model
A4 AVANT
Objem
1984 ccm

Druh vozidla
osobní
Datum výroby
28. 11. 2017

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2017	11/2017	0 km		Vozidlo vyrobeno
<div> <div>Datum výroby vozidla:</div> <div>28. 11. 2017</div> <div>Stáří vozidla:</div> <div>8 let 10 měsíců</div> <div>Barva vozidla:</div> <div>Scuba Blue Metallic – kód S9</div> <div>Vyrobeno pro trh:</div> <div>Německo</div> <div>Strana řízení:</div> <div>levostranné</div> </div>				
2019	01/2019	13 500 km	Německo	Servisní záznam
	12/2019	24 000 km	Německo	Servisní záznam
2020	07/2020	33 000 km	Německo	Servisní záznam
	11/2020	39 500 km	Německo	Servisní záznam
2021	02/2021	39 500 km	Německo	Záznam tachometru
	03/2021	39 500 km	Německo	Servisní záznam
	11/2021	52 000 km	Německo	Servisní záznam
2022	04/2022	60 000 km	Německo	Servisní záznam
	12/2022	72 000 km	Německo	Servisní záznam
2023	06/2023	84 000 km	Německo	Servisní záznam
	10/2023	91 000 km	Německo	Servisní záznam
2024	10/2024	108 500 km	Německo	Servisní záznam
2025	06/2025	120 000 km	Německo	Servisní záznam
	12/2025	131 500 km	Německo	Servisní záznam

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 13

Datum	01/2019
Země	 Německo
Stav tachometru:	13 500 km
Práce (výčet)	Flexible oil change service

Číslo záznamu 2 / 13

Datum	12/2019
Země	 Německo
Stav tachometru:	24 000 km
Práce (výčet)	Inspection with Oil change (flexible)

Číslo záznamu 3 / 13

Datum	07/2020
Země	 Německo
Stav tachometru:	33 000 km
Práce (výčet)	Workshop remark

Číslo záznamu 4 / 13

Datum	11/2020
Země	 Německo
Stav tachometru:	39 500 km
Práce (výčet)	Flexible oil change service

Číslo záznamu 5 / 13

Datum	03/2021
Země	 Německo
Stav tachometru:	39 500 km
Práce (výčet)	Workshop remark

Číslo záznamu 6 / 13

Datum	11/2021
Země	 Německo
Stav tachometru:	52 000 km
Práce (výčet)	Inspection

Číslo záznamu 7 / 13

Datum	04/2022
Země	 Německo
Stav tachometru:	60 000 km
Práce (výčet)	Flexible oil change service

Číslo záznamu 8 / 13

Datum	12/2022
Země	 Německo
Stav tachometru:	72 000 km
Práce (výčet)	Additional work

Číslo záznamu 9 / 13

Datum	06/2023
Země	 Německo
Stav tachometru:	84 000 km
Práce (výčet)	Flexible oil change service

Číslo záznamu 10 / 13

Datum	10/2023
Země	 Německo
Stav tachometru:	91 000 km
Práce (výčet)	Inspection

Číslo záznamu 11 / 13

Datum	10/2024
Země	 Německo
Stav tachometru:	108 500 km
Práce (výčet)	Inspection with Oil change (flexible)

Číslo záznamu 12 / 13

Datum	06/2025
-------	---------

Země	 Německo
Stav tachometru:	120 000 km
Práce (výčet)	Inspection

Číslo záznamu 13 / 13

Datum	12/2025
Země	 Německo
Stav tachometru:	131 500 km
Práce (výčet)	Flexible oil change service

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 09. 10. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 09. 10. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	09. 10. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE

Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Audi
Název modelu	A4 combi
Označení modelu	A4 Avant 2.0 R4140 A7
Datum výroby	28.11.2017
Kód barvy	S9
Barva	Scuba Blue Metallic
Kód barvy střechy	S9
Barva střechy	Scuba Blue Metallic
Kód převodovky	SVN
Kód motoru	DEMA
Objem ccm	1984
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	140
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Převodovka	7-speed automatic transmission
Počet převodových stupňů	7
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	8W5BDG

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"S line" exterior package
Ostatní	3-zone deluxe automatic air conditioning

Ostatní	4 alloy wheels "Road America" 7J x 16
Ostatní	4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.G
Ostatní	4-cylinder SI engine 2.0 l/140 kW TFSI, homogen., base engine is T06/T2C/T2J/T2W/T3I/T4U/T50/T5H/T6E/T8J/TD3/T5V/T3Q
Ostatní	4-way lumbar support for the front seats
Ostatní	7-speed automatic transmission
Ostatní	A8
Ostatní	Acoustic glazing for door windows, front
Ostatní	Adapter for media players with micro USB port for Audi music interface
Ostatní	Additional stone guard body covers
Ostatní	advanced
Ostatní	Aspherical exterior mirror on driver side
Ostatní	Audi AG
Ostatní	Audi connect – 3 months
Ostatní	Audi connect Emergency Call & Service with Audi connect Remote & Control
Ostatní	Audi drive select
Ostatní	Audi phone box
Ostatní	Audi pre sense basic and pre sense rear
Ostatní	Automatic Emergency Braking Front Assist
Ostatní	Battery 380 A (68 Ah)
Ostatní	Belt-driven integrated starter alternator 12 V 110 – 180 A
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Bumpers, S line
Ostatní	Business Traveller
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz–434.42 Mhz
Ostatní	Category 0
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Comfort key with sensor–contr. luggage comp. release incl. electric luggage compartment cover
Ostatní	Components without special surface appearance
Ostatní	Control code 8
Ostatní	Control of series production
Ostatní	Convenience key, without Safelock
Ostatní	Country group A
Ostatní	Disc brakes in front, 16-inch (303 mm diameter)
Ostatní	Disc brakes, rear
Ostatní	Door sill trims with aluminum inlays, front, illuminated, S logo
Ostatní	Driver information system with color display
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Dynamic headlight range control (self-adjusting while driving)
Ostatní	Electric luggage compartment opening and closing

Ostatní	Electrically operated child safety lock for rear doors, possible to be operated from the driver seat
Ostatní	Electromechanical parking brake
Ostatní	Electromechanical power steering
Ostatní	Electronic cruise control + Speedlimiter
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Emblems
Ostatní	Emission standard EU6 ZD/E/F
Ostatní	Engine cover
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Extended pedestrian protection measures
Ostatní	Exterior mirrors, electrically adjustable, heated and folding
Ostatní	First-aid kit with warning triangle and high-visibility vests
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	Front license plate carrier
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel system for SI engine with direct injection (FSI)
Ostatní	Fuel tank (54 liters)
Ostatní	Headlining in cloth, Black
Ostatní	High-beam control
Ostatní	Hybrid drive system MHEV
Ostatní	Child Safety package
Ostatní	Child seat anchors
Ostatní	Chrome trims on the side windows
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Inlay, Matt Brushed Aluminum, Dark
Ostatní	Insert for the filling up of unleaded fuel
Ostatní	Installation parts for four-cylinder engine
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior S line
Ostatní	ISOFIX child seat mounting for the front passenger seat
Ostatní	Labels in English and German
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Leather-covered multifunction sports steering wheel, 3-spoke Q design
Ostatní	LED headlamps
Ostatní	LED rear combination lamps, dark red
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LTE support for Audi phone box
Ostatní	Luggage compartment floor
Ostatní	Luggage compartment mat (rubber/fabric)
Ostatní	Luggage compartment trim (design 2)

Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual in German
Ostatní	MMI Navigation
Ostatní	MMI navigation/navigation preparation
Ostatní	N.N.N. Type 1
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	Navigation system "Discover Media" with TFT touch screen
Ostatní	No self-collection
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Omission of model name and output/technology logo
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Passenger car design
Ostatní	Production wheels
Ostatní	Pulse cloth/mono.pur 550 artificial leather combination with S embossing
Ostatní	Rear exhaust tailpipe (standard)
Ostatní	Rear head restraints
Ostatní	Rear parking sensors
Ostatní	Rear seat backrest, split-folding
Ostatní	Rear trim panel (ECE)
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Right exterior mirror, aspherical
Ostatní	S line
Ostatní	S line selection
Ostatní	Scuba Blue Metallic/Scuba Blue Metallic
Ostatní	Seat belt reminder
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Separate daytime running light
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	SI engine
Ostatní	Side airbag in front and rear with curtain airbag
Ostatní	Silver-anodized roof rails
Ostatní	Smartphone interface
Ostatní	Snow tire fitting in series production
Ostatní	SONOS premium sound system
Ostatní	Space- and weight-saving spare wheel
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Speed limiter

Ostatní	Sport seats, front
Ostatní	Sports suspension
Ostatní	Stainless steel pedals
Ostatní	Standard
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electric
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard tailgate vent lock
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Standard-production quality
Ostatní	Start-stop system with generative braking
Ostatní	Sun visors, front
Ostatní	Tiptronic
Ostatní	Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 245/40 R93 Y
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Trailer hitch
Ostatní	Transit coating (type 1)
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Germany
Ostatní	Ultra designation
Ostatní	USB charging interface for rear seat passengers
Ostatní	Vehicle class differentiation -8W0/8WA-
Ostatní	Vehicle protection for Audi customer center
Ostatní	Volkswagen Car-Net
Ostatní	Wagon
Ostatní	Weight category front axle weight range 7
Ostatní	Weight range 8 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheels, 5-parallel-spoke, 7.0J x 17, 225/50 R17 winter tires
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	With special labels safety certificates for Germany
Ostatní	Without "Multimedia" in vehicle
Ostatní	Without action
Ostatní	Without add. lights (interior lighting)
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional tank for SCR
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater

Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without camera systems/accident sensors
Ostatní	Without Connect package
Ostatní	Without Connect Plus
Ostatní	Without customized installation
Ostatní	Without dynamic road sign display
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without front spoiler
Ostatní	Without garage door opener
Ostatní	Without headlamp washer system
Ostatní	Without head-up display
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without ignition/starter switch locking system, without steering lock
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without lane keeping system
Ostatní	Without leather
Ostatní	Without neck heating
Ostatní	Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
Ostatní	Without rear differential
Ostatní	Without rear spoiler
Ostatní	Without roll-up sunshade
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without seat ventilation/massage seat
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without special color trim
Ostatní	Without storage compartment package/box
Ostatní	Without TV reception/digital radio reception
Ostatní	Without wind deflector

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo

platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
emise / motor	23. 08. 2021	Více info
havárie / karoserie	04. 06. 2021	Více info
motor / požár	11. 05. 2020	Více info
palivo / požár	10. 03. 2019	Více info
airbag / zranění	08. 02. 2019	Více info
karoserie / zranění	25. 05. 2018	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Scuba Blue Metallic – kód S9

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	09. 10. 2026
Značení skel	NE

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.