Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1651854261
Datum aktivace kuponu:	04. 11. 2026 11:27:08
Platnost do:	04. 12. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
WAUZZZF43KA011225

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
AUDI

Model
A4 AVANT

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
140 kW

Objem
1984 ccm

Datum výroby
19. 11. 2018

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2018	11/2018	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	19. 11. 2018
Stáří vozidla:	7 let 11 měsíců
Barva vozidla:	Mythos černá metalíza – kód 0E
Vyrobeno pro trh:	Německo
Strana řízení:	levostranné

2019	02/2019	5 km	Německo	Servisní záznam
	09/2019		Německo	Poškození
	12/2019	25 000 km		Záznam tachometru
2020	01/2020	25 000 km		Inzerce vozidla
	03/2020	25 000 km		Inzerce vozidla
	06/2020	25 000 km	Německo	Servisní záznam
	10/2020	37 000 km	Německo	Poškození
2021	09/2021	55 000 km	Německo	Servisní záznam
2022	08/2022	69 500 km	Německo	Servisní záznam
2023	10/2023	80 000 km	Německo	Servisní záznam
2024	08/2024	92 500 km	Německo	Servisní záznam
2025	08/2025	110 000 km	Německo	Servisní záznam

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.


Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří.** Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.

- Berte v potaz **zemi,** kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu	1 / 2
Datum	09/2019
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Kalkulace nákladů na opravu	2 / 2
Datum	10/2020
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	2 000 – 3 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	37 000 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 7	
Datum	02/2019
Země	Německo
Stav tachometru:	5 km

Práce (výčet)	Delivery inspection

Číslo záznamu 2 / 7	
Datum	06/2020
Země	Německo
Stav tachometru:	25 000 km
Práce (výčet)	Inspection with Oil change (flexible)

Číslo záznamu 3 / 7	
Datum	09/2021
Země	Německo
Stav tachometru:	55 000 km
Práce (výčet)	Inspection with Oil change (flexible)

Číslo záznamu 4 / 7	
Datum	08/2022
Země	Německo
Stav tachometru:	69 500 km
Práce (výčet)	Additional work

Číslo záznamu 5 / 7	
Datum	10/2023
Země	Německo
Stav tachometru:	80 000 km
Práce (výčet)	Inspection with Oil change (flexible)

Číslo záznamu 6 / 7	
Datum	08/2024
Země	Německo
Stav tachometru:	92 500 km
Práce (výčet)	Additional work

Číslo záznamu 7 / 7	
Datum	08/2025
Země	Německo
Stav tachometru:	110 000 km
Práce (výčet)	Inspection with Oil change (flexible)

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 04. 11. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 04. 11. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	04. 11. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Audi

Název modelu	A4 combi
Označení modelu	A4 Avant 2.0 R4140 A7
Modelový rok	2019
Datum výroby	19.11.2018
Datum prodeje	17.01.2019
Kód barvy	0E
Barva	Mythos černá metalíza
Kód barvy střechy	0E
Kód převodovky	TFE
Kód motoru	DLVA
Objem ccm	1984
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	140
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	8W5BSG

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Agregát	4-vál. zážehový motor 2,0L Agregát: 06L.R
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Alternativní pohon	Hybridní pohon I-HEV
Angebotsstruktur	Struktura nabídky "Sport"
Asistent přední	"Pre sense city" bez "pre care"
Asistent změny stopy	Asistent při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 380A (68Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěrka, vzduchově nastavitelná
Bezpečnostní osvědčení	Se spec. štítkem nebo nálepkou, bezpečnostní osvědčení pro Německo
Boční a zadní okna	Boční a zadní okna tónovaná
Boční airbag	Boční airbag vpředu a vzadu s hlavovým airbagem
Centrální elektrika	Standardní elektrika
CO2 varianta	Standard
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regul. polohy světlometu, dynamická, automatická (reguluje se při jízdě)
Dekorační fólie/emblémy	Bez dekorativní fólie/emblémů
Dekorační obložení	Dekorační obložení – hliník barva analogové palubní desky

Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, elektricky ovládatelná
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Díly bez zvláštní povrchové úpravy
Dodatečné karosářské obložení boční	Přídavné boční kryty karosérie proti odlétajícímu kamení
Dodatečné obutí	Dodatečné zimní obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh motoru	Zážehový motor
Druh náhonu	Přední náhon
Druh nárazníku	Zesílený nárazník
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití, AUX-IN a USB
Generátory	Řemenový startér generátoru RSG 110-180A
Hasící přístroj	Bez hasicího přístroje
Head-up displej	Bez Head-Up displeje
Hlavní světlomety	LED- Hlavní světlomety
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky vpředu
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Váhová třída "8" pro přední nápravu
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "6" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Drive select
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Kamera/distanční sensor	Kamera a nebo distanční senzor (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Se zpětným kamerovým systémem (typ 2)
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Kategorisierung Reifen	Kategorie 0
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 8J x 18
Kompas/ukazatel dopravního značení	S ukazatelem dopravního značení
Kontrola bezpečnostních pasů	S kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu, kontakt v zámku
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kontrolní asistent	Kontrolní asistent
Kožený okruh	Bez koženého potahu
Kryt motoru	S krytem motoru
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lékárna/výstražný trojúhelník	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní

Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál. zážehový motor 2,0 L/140 KW Turbo FSI, homogenní Agregát: TO6
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Top"
N.N.N.	N.N.N. provedení 1
Nákladová podlaha vzadu	Nákladová podlaha vzadu
Nápisy	Přídavný nápis v základním provedení
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nastavení sedadel	Elekt. nastavitelná obě přední sedadla
Nástupní lišty	Nástupní lišty ve výřezech dveří
Navigační přístroj	Navigační přístroj-High
Nezávislé topení	Nezávislé topení s dálkovým ovládáním
Obložení zavazadlového prostoru	Obložení zavazadlového prostoru (provedení 2)
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Odvětrání sedačky / masážní sedadlo	Bez odvětrávaní sedačky/masážního sedadla
Ochrana chodců	Rozšířená opatření pro ochranu chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochrana proti větru	Bez ochrany proti větru (u kabrioletu)
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Online služby	S online službami(NAR)
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla bez zvláštních opatření-řízení náběhů faceliftů/nových vozů
Osobní vyzvednutí-zvláštní řízení	Bez osobního vyzvednutí
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	S přídavným osvětlením (vnitřní osvětl.)
Otevírání vrat	Bez zařízení pro otevírání vrat
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka, el. sklopná, el. nastavitelná, vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Zadní výklopné dveře (snadnější ovládání s posilovačem)
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty světlé
Označení typu	Označení typu a firemní emblém
Paket pro připojení 2	Bez "Audi Connect" Paketu 2
Paket pro připojení 3	Bez "Audi Connect" Paketu 3
Paket pro připojení 4	Paket pro připojení eCall & bCall
Palivová nádrž – obsah	Palivová nádrž
Palivový systém	Benzínový palivový systém – přímý vstřik FSI
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Pneumatiky 245/40 R18 93Y
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru
Potahy sedadel	Potah sedadel – látka
Prodejní program zemí	Prodejní program NĚMECKO
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu

Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Přední sedadla	Sportovní sedadla vpředu
Přední spojler	Bez čelního spojleru
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	7-stupňová automatická převodovka
Převodovka zadní nápravy	Bez převodovky zadní nápravy
Přídavná nádrž SCR	Bez společné nádrže pro SCR
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Quattro GmbH	Sériová kola
Rádia	Rádio High (Gen2)
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	Reproduktory (aktivní)
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Rozdělení tříd vozu -8W0/8WA-
Rozpínací řetěž pro palubní stěny	Bez napínacího řetězu na bočnicích
Rozšířený bezpečnostní systém	S rozšířeným bezpečnostním systémem (Pre Crash záď)
Řazení převodu	Tiptronic
Řídící kódy	Expedice se sériovými pneumatikami
Řízení	Servořízení
Řízení série / předsérie	Sériové zpracování
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny s diodami (LED)
Skupiny zemí	Země skupina A
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem osvětlená na straně řidiče a spolujezdce
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Bez stahovací ochranné sluneční clony
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek anglicko-německy
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Spínač denního jízdního osvětlení pro Severní Ameriku
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stropní výplň	Stropní výplň, standardní
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič – lesklý
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Systém pro sledování vozidla	Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)
Systém světelného asistenta	Asistent dálkových světel
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Šíjový ventilátor	Bez šíjového ventilátoru
Telefon	Komfort telefonie
Tlumení/odpružení podvozku	Odpružení/tlumení (regulované)
Topení a klimatizace	Klima plus

Transportní ochrana	Ochrana pro transport, provedení 1
Třída kvality	Sériová kvalita
TV příjem / digitální radiopříjem	Digitální radiopříjem
Typ karoserie	Kombi=variant
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Upevnění dětské sedačky vpředu
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláštně vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Výbava Ambition
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Varianty	Varianta
Varovné zařízení překročení rychlosti	Se zařízením omezující rychlost
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	S vložkou pro tankování bezolovnatého benzínu
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Vnější zpětné zrcátko vpravo, asferické, rozšířené zorné pole
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko
Volant	Kožený sportovní multifunkční volant
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výrobce	Audi - a.s.
Zadní clona	Zadní clona (EU)
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo vcelku, opěradlo rozdělené sklopné (trojdílné) se středovou opěrou ruky
Zadní spoiler	Bez zadního spoileru
Zajišťovací systém nastartování	Bez zajišťovacího systému nastartování bez zámku řízení
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání "Keyless-Go" bez bezpečnostní pojistky
Zamykání šroubu kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Adaptivní omezovač (w/ "Follow-to-Stop") a omezovač rychlosti
Zástavbové díly pro motor	Zástavbové díly pro 4-válcový motor
Závěsné zařízení	Příprava pro závěsné zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Zvláštní barevná výbava	Bez zvláštní barevné výbavy
Zvláštní opatření	Provedení osobní vozy
Zvláštní opatření	Přidržovací madlo pro řidiče a spolujezce
Ostatní	"Pre sense city" bez "pre care"
Ostatní	2. vnitřní zpětné zrcátko pro Policii/úřady s bezpečnostním rádio-kabelem a přilepenou patkou, zatmavené
Ostatní	Adaptivní omezovač (w/ "Follow-to-Stop") a omezovač rychlosti
Ostatní	Airbag pro řidiče a spolujezdce, airbag spolujezdce s deaktivací

Ostatní	Antenna amplifier type 1
Ostatní	asistent pro zmenu jizdniho pruhu
Ostatní	Assistance package including Audi pre sense plus driver assistance package, tour
Ostatní	Audi side assist including Audi pre sense rear
Ostatní	Baterie 380A (68 Ah)
Ostatní	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Ostatní	Bez "Audi Connect" Paketu 3
Ostatní	Bez dekorativní fólie/emblémù
Ostatní	bez pristroje hasiciho
Ostatní	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ostatní	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Ostatní	bez rolety protislunecni
Ostatní	bez spoileru predniho
Ostatní	Bez systémů pro uzamčení a nastartování vozu
Ostatní	Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)
Ostatní	Bez zajišťovacího systému nastartování bez zámku řízení
Ostatní	Bez zařízení pro otevírání vrat
Ostatní	bez zvlastnich opatreni na karoserii
Ostatní	Bundeswehr (German Federal Armed Forces)
Ostatní	Díly bez zvláštní povrchové úpravy
Ostatní	Disky z lehké slitiny ALU 235 x 500 (šestiramenné)s neplnoh. rezerv. kolem PAX-systém, pneumatiky 245/690 R 500
Ostatní	Dodatek k provoznímu povolení
Ostatní	Dr ák poznávací zna ky vp edu
Ostatní	Drive select
Ostatní	Dveře zavazadlového prostoru s el. otevíráním a zavíráním
Ostatní	Emerg. pack. kit in trunk: safety vest, warning triangle, first aid kit, rubber floor mats (for panel:2; for windwo:4)
Ostatní	Exhalační předpis EU6 BG/H/I
Ostatní	Hybridní pohon M-HEV
Ostatní	Chladivo R1234yf
Ostatní	Chrompaket a lakované díly, chromové lišty, mřížka chladiče, boční ochranné lišty a chrom na zádi vozu
Ostatní	internal control number
Ostatní	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Ostatní	ISOFIX child seat anchors for the front passenger seat with switch for front passenger airbag deactivation
Ostatní	Klima plus
Ostatní	Komfortni telefonie
Ostatní	Kožený sportovní multifunkční volant
Ostatní	LED-hlavní světlomety
Ostatní	Lékárnička a výstražný trojúhelník

Ostatní	Levostranné řízení
Ostatní	Mírné klima
Ostatní	Místo dokončení–standardní
Ostatní	Mit connect Paket 3
Ostatní	MMI navigation plus with MMI touch response
Ostatní	Model year change 2021 V
Ostatní	Multifunkční kamera
Ostatní	N.N.N. provedení 1
Ostatní	Nálepka/štítek anglicko–německy
Ostatní	Naradi a zvedak vozu
Ostatní	naraznik zesileny
Ostatní	Navigační přístroj–High
Ostatní	Nezávislé topení s dálkovým ovládáním
Ostatní	Ochrana pro transport, provedení 1
Ostatní	Ochranná fólie s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ostatní	Ozdobné lišty světlé
Ostatní	Paket pro připojení eCall & bCall
Ostatní	Pedálové ústrojí "Standard"
Ostatní	Pneumatiky bez určení značky
Ostatní	Popis v základním provedení
Ostatní	Potah podlahy zavazadlového prostoru
Ostatní	Prahové nástupní lišty
Ostatní	prenaseci frekvence 433,92 az 434,42 Mhz
Ostatní	provedeni nekuracke
Ostatní	Provedení osobní vozy
Ostatní	Provozní návod NĚMECKY
Ostatní	Přídavné upevnění dětské sedačky
Ostatní	Přístrojová výbava, údaje v KM/H
Ostatní	Radiovy prijem digitalni
Ostatní	Rolling suitcase set, 2 rolling suitcases, matched to luggage compartment
Ostatní	S dálkovou regul. polohy světlometu, dynamická, automatická (reguluje se při jízdě)
Ostatní	S dvoutónovou houkačkou
Ostatní	S imobilisérem
Ostatní	s rozpoznanim dopravni znacky
Ostatní	S rozšířeným bezpečnostním systémem (Pre Crash záď)
Ostatní	Sada na opravu pneumatik
Ostatní	Savannah 9 J x 19 – antracit, Volkswagen R GmbH, (5–dvojitých paprsků)pneumatiky 255/40 R 19
Ostatní	Se spec. štítkem nebo nálepkou, bezpečnostní osvědčení pro Německo
Ostatní	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1–Pkw

Ostatní	Se zařízením omezující rychlost
Ostatní	Sériová kola
Ostatní	Sériové zpracování
Ostatní	Servořízení
Ostatní	Spínač denního jízdního osvětlení pro Severní Ameriku
Ostatní	sports seats incl. both driver's and passenger's seat with memory
Ostatní	Standard
Ostatní	Standardní klimatické oblasti
Ostatní	Start/Stop zařízení s rekuperací
Ostatní	Stropní výplň, standardní
Ostatní	Střešní nosič – lesklý
Ostatní	Šrouby kol Standard
Ostatní	typove oznaceni a logo spolecnosti
Ostatní	Upevnění dětské sedačky vpředu
Ostatní	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Ostatní	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Ostatní	Vnější zpětné zrcátko vpravo, asferické, rozšířené zorné pole
Ostatní	Vozidla bez zvláštních opatření–řízení náběhů faceliftů/nových vozů
Ostatní	W/o heat accumulator/auxiliary heating
Ostatní	With Connect package 3
Ostatní	Zadní clona (EU)
Ostatní	Zadní díl výfuku standard
Ostatní	Zemský paket pro skryté policejní vozy (oddělení kriminálního vyšetřování nebo německé federální vojenské síly)
Ostatní	Žádné zvláštní vozidlo, standardní

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN.** Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla.** Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / karoserie	04. 06. 2021	Více info

motor / požár	11. 05. 2020	Více info
havárie / karoserie	15. 06. 2019	Více info
palivo / požár	10. 03. 2019	Více info
airbag / zranění	08. 02. 2019	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Mythos černá metalíza – kód 0E

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	04. 11. 2026
Značení skel	NE

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/3	Foto
Datum pořízení inzerátu	29. 01. 2020
Inzerovaný nájezd	24 929 km



Záznam 2/3	Foto
Datum pořízení inzerátu	17. 03. 2020
Inzerovaný nájezd	24 929 km












Záznam 3/3	Foto
Datum pořízení inzerátu	22. 03. 2020
Inzerovaný nájezd	24 929 km












Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.