# Výpis z historie vozidla

| | |
|---|---|
| Číslo kuponu pro opakovaný vstup: | 1836175398 |
| Datum aktivace kuponu: | 22. 10. 2026 09:12:17 |
| Platnost do: | 21. 11. 2026 23:59:59 |

## Základní údaje o vozidle

Mercedes-Benz

**VIN**
WDD2052401F641879

**Tovární značka**
MERCEDES-BENZ

**Model**
C

**Typ karoserie**
kombi

**Druh vozidla**
osobní

**Palivo**
benzín

**Výkon**
115 kW

**Objem**
1595 ccm

**Datum výroby**
01. 09. 2017


## Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

**Doporučení:**

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



## Přehled historie

| | Datum | Stav tachometru | Země | Popis |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 09/2017 | 0 km | | Vozidlo vyrobeno |

| | |
|---|---|
| Datum výroby vozidla: | 01. 09. 2017 |
| Stáří vozidla: | 9 let 1 měsíc |
| Barva vozidla: | kód 149U |
| Vyrobeno pro trh: | Německo |
| Strana řízení: | levostranné |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11/2018 | 14 500 km | | Záznam tachometru |
| 2019 | 01/2019 | 14 500 km | | Záznam tachometru |
| | 02/2019 | 14 500 km | | Inzerce vozidla |

## Kontrola poškození

### Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

**⚠ Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

| Zdroj | Ke dni 22. 10. 2026 |
|---|---|
| Česko – Policie | NE – není evidováno jako odcizené |
| Slovensko – Policie | NE – není evidováno jako odcizené |
| Maďarsko – Policie | NE – není evidováno jako odcizené |
| Rumunsko – Policie | NE – není evidováno jako odcizené |
| Slovinsko – Policie | NE – není evidováno jako odcizené |
| Ukrajina – Policie | NE – není evidováno jako odcizené |
| Kanada – Policie | NE – není evidováno jako odcizené |
| Švédsko – Databáze pojišťoven | NE – není evidováno jako odcizené |
| Soukromé databáze* | NE – není evidováno jako odcizené |

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

## Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

## Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

| Země | Ke dni: 22. 10. 2026 |
|---|---|
| Česko | NE – není evidováno |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 22. 10. 2026 |
|---|---|
| AGRO LEASING | NE |

| | |
|---|---|
| Ayvens | NE |
| BMW_FS | NE |
| CASH Partners s.r.o. | NE |
| CASH4CAR | NE |
| COFIDIS | NE |
| ČSOB Leasing, a.s. | NE |
| D.S. Leasing, a.s. | NE |
| ESSOX LEASING | NE |
| GMAC | NE |
| Home Credit CZ | NE |
| Home Credit SK | NE |
| IMPULS-Leasing | NE |
| Leasing České Spořitelny | NE |
| Mercedes-Benz | NE |
| MONETA Auto | NE |
| MONETA Leasing | NE |
| Oberbank Leasing | NE |
| Raiffeisen Leasing | NE |
| Toyota FS Czech | NE |
| UniCredit Leasing | NE |
| UNILEASING a.s. | NE |
| VEXCAR | NE |
| VWFS | NE |
| ZASTAV TO | NE |
| Zástavy Aut-Ostrava | NE |

## Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

| Identifikace vozidla | |
|---|---|
| **Značka** | Mercedes-Benz |
| **Model** | C 180 |
| **Datum výroby** | 01.09.2017 |
| **Kód barvy** | 149U |
| **Kód Čalounění** | 601A |
| **Čalounění** | FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER - BLACK/ANTHR. |
| **Sériové číslo motoru** | 274.910 31 227672 |

| | |
|---|---|
| Sériové číslo převodovky | 725.008 01 354297 |
| Země | Spolková republika Německo |
| Iso název země | Německo |
| Kód řízení | LHD |

## Soupis výbavy vozidla

| | |
|---|---|
| Ostatní | 18" AMG 5-SPOKE WHEELS WITH MIXED TIRES |
| Ostatní | 4-CYL. GASOLINE CONVERTER |
| Ostatní | 4-CYLINDER GASOLINE ENGINE M274 |
| Ostatní | 9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Ostatní | ACTIVE PARK ASSIST |
| Ostatní | ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING |
| Ostatní | AIR CONDITIONER |
| Ostatní | ALTERNATIVE REFRIGERANT |
| Ostatní | AMBIENT ILLUMINATION |
| Ostatní | AMG LINE EXTERIOR/AMG SPORTS PACKAGE EXTERIOR |
| Ostatní | AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT |
| Ostatní | ASSEMBLY, ACTUATORS (THREE WHEELS) |
| Ostatní | AUDIO 20 RADIO NAVIGATION CAPABLE NTG5 |
| Ostatní | AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH (IHC) |
| Ostatní | AUTOMATIC REAR-END DOOR |
| Ostatní | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Ostatní | BLIND SPOT ASSISTANT |
| Ostatní | CAMTRONIC |
| Ostatní | CD SINGLE DRIVE |
| Ostatní | COC PAPER EURO6 TECH. W/ REGISTRATION CERT. PART 2 |
| Ostatní | COLLIS.WARN. SYS. W/ ACTIVE BRAKE INTERV. FCW STOP |
| Ostatní | COMBI – VEHICLE |
| Ostatní | COMPARTMENT PACKAGE |
| Ostatní | CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM |
| Ostatní | CONTROL CODE MARKETING |
| Ostatní | CONV HU ENTRY FROM MELCO TO PANASONIC / OPTIMI. HW |
| Ostatní | CONVERTER VERSION 10 |
| Ostatní | CUP HOLDER |
| Ostatní | DARK TINTED GLASS |
| Ostatní | DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION |
| Ostatní | DISPLACEMENT 1.6 LITER |
| Ostatní | E-CALL EMERGENCY CALL SYSTEM |
| Ostatní | EHS GENERATION |
| Ostatní | ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR |

| | |
|---|---|
| Ostatní | ELECTROHYDRAULIC CONTROLLER UNIT-CONVERTER |
| Ostatní | ERGONOMICS PACKAGE |
| Ostatní | EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING |
| Ostatní | EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT |
| Ostatní | EXHAUST TIP |
| Ostatní | FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER |
| Ostatní | FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER - BLACK/ANTHR. |
| Ostatní | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
| Ostatní | FLOOR MATS - VELOUR |
| Ostatní | FRONT AXLE HALF, LEFT |
| Ostatní | FRONT AXLE HALF, RIGHT |
| Ostatní | FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSING |
| Ostatní | FUEL TANK WITH LARGE VOLUME - VOLUME 1 |
| Ostatní | GERMANY |
| Ostatní | GPS ANTENNA |
| Ostatní | HEATED SCREEN WASH SYSTEM |
| Ostatní | HERMES - COMMUNICATION MODULE UMTS |
| Ostatní | INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - GERMAN |
| Ostatní | INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING |
| Ostatní | INTERIOR LIGHT ASSEMBLY |
| Ostatní | INTERIOR LUXURY PACKAGE |
| Ostatní | I-SIZE-MARKING (ISOFIX SUCCESSOR) |
| Ostatní | JOINT FLANGE W/ GW 100 / 3, 3-ARM X 100 |
| Ostatní | KEYLESS - GO |
| Ostatní | KEYLESS START |
| Ostatní | KNEE AIRBAG |
| Ostatní | LEATHER-CLAD INST.PANEL + BELTLINE (ART. EMBOSSED) |
| Ostatní | LEFT-HAND STEERING |
| Ostatní | LIVE TRAFFIC CAPABILITY |
| Ostatní | LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT |
| Ostatní | MB MOBILO WITH DSB AND GGD |
| Ostatní | MBCONNECT - REMOTE ONLINE (HERMES) |
| Ostatní | MIRRORS PACKAGE |
| Ostatní | MODEL SERIES 205 |
| Ostatní | NIGHT PACKAGE |
| Ostatní | NOISE-OPTIMIZED TOOTHING |
| Ostatní | OIL OFFSET QUANTITY +300GR OIL |
| Ostatní | OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET GERMAN |
| Ostatní | PARKING PACKAGE |
| Ostatní | PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD |
| Ostatní | PLANT CONTROL CODE |

| | |
|---|---|
| Ostatní | POLAR WHITE |
| Ostatní | PREINSTALLATION FOR NAVIGATION RETROFITTING |
| Ostatní | RAIN SENSOR |
| Ostatní | REAR AXLE |
| Ostatní | REAR BELT STATUS INDICATION |
| Ostatní | REAR BRACKET MADE OF PLASTIC |
| Ostatní | REAR-VIEW CAMERA |
| Ostatní | REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING |
| Ostatní | RIGHT-HAND TRAFFIC STATIC LED HEADLAMP |
| Ostatní | ROOF INTERIOR TRIM GRAY FABRIC |
| Ostatní | ROOF RAILING |
| Ostatní | SAFETY VEST - DRIVER |
| Ostatní | SD CARD NAVIGATION |
| Ostatní | SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS |
| Ostatní | SHORTENED COOLING MODULE |
| Ostatní | SOFTWARE CONTROL FOR FORCE-FREE IN POSITION "D" |
| Ostatní | SPEED- + LOADINDEX 95Y XL + 97Y XL |
| Ostatní | SPORTS SUSPENSION |
| Ostatní | STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG |
| Ostatní | SUMMER TIRES |
| Ostatní | SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION |
| Ostatní | TELEPHONE ANTENNA |
| Ostatní | TEMPOMAT (CRUISE CONTROL) |
| Ostatní | THROUGH-LOADING FEATURE |
| Ostatní | TIRE PRESSURE CONTROL |
| Ostatní | TIREFIT |
| Ostatní | TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON |
| Ostatní | TRANSMISSION CODE VERSION 11 |
| Ostatní | TRANSMISSION MODE SELECTOR LEVER (AGILITY SELECT) |
| Ostatní | TRIM PIECES - WOOD FENG BROWN - FINELINE |
| Ostatní | TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION |
| Ostatní | WHEEL ARCH ENLARGEMENT |
| Ostatní | YOM 17/1 |

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

## Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

| Svolávací akce | Datum vyhlášení | Detail |
|---|---|---|
| havárie / řízení | 05. 02. 2023 | Více info |
| motor / požár | 15. 01. 2022 | Více info |
| palivo / požár | 09. 01. 2022 | Více info |
| havárie / karoserie | 31. 05. 2021 | Více info |
| motor / požár | 22. 05. 2021 | Více info |
| motor / požár | 12. 03. 2021 | Více info |
| brzdy / havárie | 04. 05. 2019 | Více info |
| havárie / řízení | 03. 02. 2019 | Více info |
| airbag / zranění | 03. 02. 2019 | Více info |
| elektronika / výbava | 20. 01. 2019 | Více info |
| havárie / karoserie | 23. 09. 2018 | Více info |
| sedadla / zranění | 20. 07. 2018 | Více info |
| sedadla / zranění | 09. 06. 2018 | Více info |
| airbag / havárie | 08. 12. 2017 | Více info |
| motor / požár | 10. 10. 2017 | Více info |
| bezpečnostní pásy / zranění | 25. 05. 2017 | Více info |

## Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

| Barva vozidla | |
|---|---|
| Barva dle výrobce vozidla | kód 149U |

## Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

| Informace o provedeném značení skel | 22. 10. 2026 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Značení skel | NE |

## Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

| Záznam 1/2 | Foto |
|---|---|
| Datum pořízení inzerátu | 02. 02. 2019 |
| Inzerovaný nájezd | 14 256 km |















| Záznam 2/2 | Foto |
| --- | --- |
| Datum pořízení inzerátu | 14. 02. 2019 |
| Inzerovaný nájezd | 14 256 km |














Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek

prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.