

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4264192516
Datum aktivace kuponu:	22. 04. 2026 11:24:14
Platnost do:	22. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WVWZZZAUZEP047441

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
osobní

Objem
1968 ccm

Model
GOLF

Palivo
nafta

Datum výroby
07. 11. 2013

Typ karoserie
kombi

Výkon
110 kW

Datum 1. registrace
21. 11. 2013

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2013	11/2013	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 07. 11. 2013 Stáří vozidla: 12 let 5 měsíců Barva vozidla: pacificblue-metalicka – kód A5J Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: levostranné			
	11/2013	5 km		Záznam tachometru
	11/2013		Česko	Přihlášení vozidla v ČR
Datum přihlášení vozidla: 21. 11. 2013 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 21. 11. 2013 Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: MODRÁ				
	11/2013		Česko	Vystavení technického průkazu
2014	09/2014	6 000 km	Česko	Poškození
	10/2014	7 500 km		Záznam tachometru
2015	09/2015	17 000 km		Záznam tachometru
	11/2015	19 500 km		Záznam tachometru
2016	09/2016	28 000 km	Česko	Poškození
	10/2016	30 000 km		Záznam tachometru
	12/2016	30 500 km	Česko	Evidenční kontrola
Datum kontroly: 29. 12. 2016 Číslo protokolu: CZ-3207-16-12-1094				
2017	01/2017	30 500 km	Česko	Inzerce vozidla
	02/2017	30 500 km		Záznam tachometru

02/2017 31 000 km  Česko Evidenční kontrola

Datum kontroly: 02. 02. 2017
Číslo protokolu: CZ-3771-17-02-0039

06/2017 38 500 km Záznam tachometru

2018

04/2018 57 000 km  Česko STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 20. 04. 2018
Číslo protokolu: CZ-3771-18-04-0725

04/2018 57 000 km  Česko Měření emisí

Datum kontroly: 20. 04. 2018
Číslo protokolu: CZ-571114-18-04-0422

07/2018 60 500 km Záznam tachometru

08/2018  Česko Poškození

08/2018 61 500 km  Česko Záznam tachometru

2019

03/2019  Česko Poškození

12/2019 83 500 km  Česko STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 02. 12. 2019
Číslo protokolu: CZ-3102-19-12-0020

12/2019 83 500 km  Česko STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 02. 12. 2019
Číslo protokolu: CZ-3102-19-12-0067

12/2019 83 500 km  Česko Měření emisí

Datum kontroly: 02. 12. 2019
Číslo protokolu: CZ-510805-19-12-0011

2020

03/2020

91 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

25. 03. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3820-20-03-0309

2021

09/2021

99 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

08. 09. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3850-21-09-0460

09/2021

99 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

08. 09. 2021

Číslo protokolu:

CZ-480345-21-09-0270

2023

09/2023

105 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

25. 09. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3820-23-09-0508

2024

09/2024

107 500 km

 Česko

Poškození

2025

11/2025

121 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

03. 11. 2025

Číslo protokolu:

CZ-3855-25-11-0017

11/2025

121 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

03. 11. 2025

Číslo protokolu:

CZ-180701-25-11-0008

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost


1 / 5

Datum	09/2014
Země	ČR
Výše pojistného plnění	6 271 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	6 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

2 / 5

Datum	09/2016
Země	ČR
Výše pojistného plnění	24 193 CZK
Evidovaná místa poškození	Pravá přední strana, Pravá strana, Pravá zadní strana
Stav tachometru	28 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

3 / 5

Datum	08/2018
Země	ČR
Výše pojistného plnění	16 467 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost


4 / 5.

Datum	03/2019
Země	ČR
Výše pojistného plnění	7 684 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

5 / 5

Datum	09/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	39 259 CZK
Evidovaná místa poškození	Pravá strana
Stav tachometru	107 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.





▲ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 22. 04. 2026
-------	---------------------

 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 22. 04. 2026
------	----------------------

Česko	NE – není evidováno
-------	---------------------

Leasingové a úvěrové společnosti	22. 04. 2026
----------------------------------	--------------

AGRO LEASING	NE
--------------	----

Ayvens (dříve ALD)	NE
--------------------	----

BMW_FS	NE
--------	----

CASH Partners s.r.o.	NE
----------------------	----

CASH4CAR	NE
----------	----

COFIDIS	NE
---------	----

ČSOB Leasing, a.s.	NE
--------------------	----

D.S. Leasing, a.s.	NE
--------------------	----

ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	VOLKSWAGEN GOLF() 2.0 TDI 110 kW Highline DSG
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 110 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,2 / 4,0 / 4,4
Převodovka	automatická; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Automatické spuštění všech blikáčů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Program stabilizace přívěsu

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Regenerační brzdy

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: monitorování řidiče

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3, digitální mediální karta

Antikorozní ochrana – galvanizovaná karoserie

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Kombinovaná anténa

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: postranní blikáče

Manuální 6–stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, sekvenční manuální, automatický režim, typ – DCT manuální sekvenční s auto modem

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej 5,8

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivo

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogové

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Tempomat

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce, ventilovaná

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, konvenční typ, nízký valivý odpor, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr a 6,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední mlhová světla

Přední světlomety: halogenové žárovky

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky: textilní

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – Alcantara a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – sportovní, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Zpětná kamera Rear Assist

Funkčnost

Bi-xenonové světlomety s LED diodami

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Sedadlo ergoActive

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Multifunkční 3ramenný volant v kůži pro DSG

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	12. 12. 2023	Více info
airbag / zranění	14. 08. 2023	Více info
brzdy / podvozek	22. 02. 2020	Více info

havárie / motor

18. 08. 2019

[Více info](#)

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	pacificblue-metalicka – kód A5J
Barva při první registraci v CZ	Modrá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	22. 04. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	21.11.2013
Datum první registrace vozidla v ČR	21.11.2013
Tovární značka	VW
Obchodní označení	GOLF
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN

Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CRB
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	3500
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	212
Maximální hmotnost povolená (kg)	1880
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1880

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	75
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4255
Šířka celková (mm)	1790
Výška celková (mm)	1437
Rozvor (mm)	2620
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1050/1050
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	880/880
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1600/1600
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	680/680
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3510/3510
Ráfky náprava 1	6J X 17 ET48
Pneumatiky náprava 1	6J X 17 ET48; 205/50 R17 93V
Ráfky náprava 2	6J X 17 ET48
Pneumatiky náprava 2	205/50 R17 93V
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	78
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	630/2012J
Spotřeba paliva (l/100km)	5,4/4,1/4,1
Další záznamy	CO2: 140/107/119 g/km ROZCHOD: 1 550/1 522 Variabilní provedení vozidla: *20–21: 6.5J x 16 ET46 nebo 6J X 16 ET48; 205/55 R16 91V 6J x 16 H2 ET50; 205/55 R16 91V 7.5J x

19 ET51; 225/35 R19 88Y|7.5J x 18 ET51; 225/40 R18 92V|7J x 17 ET49; 225/45 R17 91V|Použití níže uvedených rozměrů ráfků a pneumatik je omezeno dle verze vozidla:|6J x 15 ET43; 195/65 R15 91V|Vozidlo plní požadavky zákona čís. 56/2001 Sb.

Emise CO2 (g/km)

119

13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/4




Foto








Datum pořízení inzerátu

10. 01. 2017

Inzerovaný nájezd

30 675 km





Záznam 2/4


Foto

Datum pořízení inzerátu

11. 01. 2017

Inzerovaný nájezd

30 675 km



Záznam 3/4



Foto








Datum pořízení inzerátu




31. 01. 2017

Inzerovaný nájezd

30 675 km








Záznam 4/4 Foto

Datum pořízení inzerátu 31. 01. 2017

Inzerovaný nájezd 30 675 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.