



## - PKW - LKW – Anhänger - Landtechnik-

KFZ- Meisterbetrieb N. Koenen - Grefrather Str. 29 - 47669 Wachtendonk

Sven Miltner  
Eichendorffstr. 1c  
47638 Straelen

Rechnungs-Nr.: 202304409  
Datum: 28.04.2023  
Leistungsdatum: 28.04.2023  
KD-Nr.: 13877  
Seite: 1

Fahrgestell-Nr.: TMBJR7NU0J2011343 / Skoda Karoq / GEL-D 189 / 100091 km

Inspektion nach Herstellerangaben durchgeführt. Flüssigkeitsstände und Reifendrucke kontrolliert und korrigiert. Lichtanlage überprüft. Klimaanlage auf Funktion überprüft und desinfiziert. Ölwechsel inkl. Ölfilter. Innenraumfilter und Zündkerzen erneuert. Bremsanlage auf dem Bremsenprüfstand überprüft. Bremswirkung i. O. Türschlösser- und Scharniere gefettet. Serviceheft angefüllt. Serviceanzeige zurückgestellt. Probefahrt durchgeführt.

**Hinweis:** Die Felge vorne rechts ist verkratzt.

Für durchgeführte Arbeiten erlaube ich mir zu berechnen:

Artikel-Nr.	Artikel / AW	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Motoröl 5W30 inkl. Lohn	4,3	15,00	64,50 €
F 026 407 143	Ölfilter	1	17,90	17,90 €
1 987 432 540	Innenraumfilter	1	22,20	22,20 €
0 241 145 525	Zündkerzen	4	25,10	100,40 €
04E145853E	Bügel	1	6,10	6,10 €
	Scheibenwaschmittel	1	4,20	4,20 €
	Kühlerfrostschutz	0,5	8,50	4,25 €
	Klimadesinfektion	1	9,50	9,50 €
	Beschaffungskosten	1	3,60	3,60 €
	Kleinmaterial und Hilfsstoffe	1	3,40	3,40 €
	Arbeitslohn - AW (12AW=1h)	12	6,00	72,00 €
Netto Summe				308,05 €
19% Mwst				58,53 €
Gesamt Betrag				366,58 €

Zahlbar sofort rein netto ohne Abzug

**Nach Arbeiten bei denen die Räder demontiert wurden,  
sind die Radschrauben nach ca. 50 km erneut anzuziehen!!!**

**Jeden Montag und Donnerstag ab 14.00 Uhr HU\* und AU bei uns im Hause!**

**Wir bitten um kurze Termin Absprache.**

Grefrather Str. 29  
47669 Wachtendonk  
Ust-IdNr.: DE238769375

Sparkasse Krefeld  
IBAN: DE82320500000324112820  
BIC: SPKRDE33

Tel.: 02836-971640  
Fax.: 02836-971641  
E-Mail: n.koenen@web.de

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

\*(nach §29STVZO durchgeführt durch die Dekra)

## - PKW - LKW – Anhänger - Landtechnik-

KFZ- Meisterbetrieb N. Koenen - Grefrather Str. 29 - 47669 Wachtendonk

Sven Miltner  
Eichendorffstr. 1 c  
47638 Straelen

### Rechnung 202302377

Seite 1 von 1

Rechnungsdatum: 20.11.2023 Kundennummer: 13877  
Leistungszeitpunkt: 20.11.2023

Amtl. Kennz.: GEL D 189 Fahrzeug: SKODA KAROQ (NU7, ND7) 1.5 TSI  
KM-Stand / Betriebsstunden : 109.756 Ident.Nr.: TMBJR7NU0J2011343

ET/AW-Nr	Bezeichnung	MwSt	Menge	E-Preis	G-Preis
Die in Auftrag gegebenen Positionen berechnen wir wie folgt:					
Fahrzeug Dekra vorgeführt. Abgasuntersuchung durchgeführt.					
	Abgasuntersuchung PKW incl. Systementgelt	1	1,00	39,50	39,50 €
	Auslage für Hauptuntersuchung	3	1,00	100,00	100,00 €

Nach Arbeiten bei denen die Räder demontiert wurden, sind die Radschrauben nach ca. 50 km erneut anzuziehen!!!

Jeden Montag und Donnerstag ab 14.00 Uhr HU\* und AU bei uns im Hause!  
Wir bitten um kurze Termin Absprache.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen "Gute Fahrt!"

	Ausl./o.MwSt	Teile	Lohn	ZW. Summe
	100,00	0,00	39,50	139,50
	MwSt(3) 0,00%		MwSt(1) 19,00%	
Grundlagen:	100,00		39,50	
Steuerwerte:	0,00		7,51	7,51
<b>Gesamtbetrag EUR</b>				<b>147,01</b>

Zahlung: sofort ohne Abzug  
Betrag erhalten: \_\_\_\_\_ (Unterschrift)

QR-Überweisung:



2886



# KFZ- Meisterbetrieb Norbert Koenen



- PKW - LKW – Anhänger - Landtechnik-

KFZ-Meisterbetneb N. Koenen - Grefrather Str. 29 - 47669 Wachtendonk

Sven Miltner  
Eichendorffstr. 1 c  
47638 Straelen

## Rechnung 202403226

Seite 1 von 2

Rechnungsdatum: 26.08.2024 Kundennummer: 13877  
Leistungszeitpunkt: 26.08.2024

Amtl. Kennz.: GEL D 189 Fahrzeug: SKODA KAROQ (NU7, ND7) 1.5 TSI  
KM-Stand / Betriebsstunden : 116.420 Ident.Nr.: TMBJR7NU0J2011343

ET/AW-Nr	Bezeichnung	MwSt	Menge	ME	E-Preis	G-Preis
Die in Auftrag gegebenen Positionen berechnen wir wie folgt:						
Inspektion nach Herstellerangaben durchgeführt. Flüssigkeitsstände und Reifendrucke kontrolliert und korrigiert. Lichtanlage überprüft. PC-Diagnose am Motorsteuergerät durchgeführt. Bremsflüssigkeitswechsel durchgeführt. Klimaanlage auf Funktion überprüft und desinfiziert. Ölwechsel inkl. Ölfilter. Luftfilter, Innenraumfilter und Wischblätter vorne erneuert. Brems scheiben und Bremsbeläge der Hinterachse nach Herstellerangaben ausgetauscht. Bremsanlage auf dem Bremsenprüfstand überprüft. Bremswirkung i. O. Türschlösser- und Scharniere gefettet. Serviceheft ausgefüllt. Serviceanzeige zurückgestellt. Probefahrt durchgeführt.						
5W30 I	Motoröl 5W30 (l)		1	4,30 St	15,00	64,50 €
F 026 407 143	Ölfilter		1	1,00 St	17,00	17,00 €
C 28 043	Luftfilter		1	1,00 St	37,07	37,07 €
1 987 432 540	Filter, Innenraumluft		1	1,00 St	22,90	22,90 €
0 986 479 F23	Bremsscheibe		1	2,00 St	67,94	135,88 €
0 986 494 659	Bremsbelagsatz, Scheibenbremse		1	1,00 Se	51,66	51,66 €
3 397 007 863	Wischblatt Aerotwin		1	1,00 Se	39,00	39,00 €
803060	Scheibenwaschmittel		1	1,00 St	4,20	4,20 €
	Bremsflüssigkeitswechsel		1	1,00	25,21	25,21 €
	Klimaanlagendesinfektion		1	1,00	9,50	9,50 €
HU003799	Bremsreiniger Spray		1	1,00 St	4,88	4,88 €
	PC-Diagnose		1	1,00	16,81	16,81 €
	Beschaffungskosten		1	1,00	3,60	3,60 €
	Kleinmaterial u. Hilfsstoffe		1	1,00	3,80	3,80 €
	Arbeitslohn - AW (12AW=1h)		1	33,00	6,00	198,00 €

Nach Arbeiten bei denen die Räder demontiert wurden, sind die Radschrauben nach ca. 50 km erneut anzuziehen!!!

Jeden Montag und Donnerstag ab 14.00 Uhr HU\* und AU bei uns im Hause!  
Wir bitten um kurze Termin Absprache.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen "Gute Fahrt!"

Zwischensumme: 634,01 €

Grefrather Str. 29  
47669 Wachtendonk  
Ust-IdNr.: DE238769375

Sparkasse Krefeld  
IBAN: DE82 3205 0000 0324 1128 20  
BIC: SPKRDE33

Tel.: 02836-971640  
Fax.: 02836-971641  
E-Mail: n.koenen@web.de





# KFZ- Meisterbetrieb Norbert Koenen



- PKW - LKW – Anhänger - Landtechnik-

KFZ- Meisterbetrieb N. Koenen - Grefrather Str. 29 - 47669 Wachtendonk

Sven Miltner  
Eichendorffstr. 1 c  
47638 Straelen

## Rechnung 202503540

Seite 1 von 2

Rechnungsdatum: 15.09.2025 Kundenummer: 13877  
Leistungszeitpunkt: 15.09.2025

Amtl. Kennz.: GEL D 189 Fahrzeug: SKODA KAROQ (NU7, ND7) 1.5 TSI  
KM-Stand / Betriebsstunden : 128.780 Ident.Nr.: TMBJR7NU0J2011343

ET/AW-Nr	Bezeichnung	MwSt	Menge	ME	E-Preis	G-Preis
Die in Auftrag gegebenen Positionen berechnen wir wie folgt:						
Inspektion nach Herstellerangaben durchgeführt. Flüssigkeitsstände und Reifendrücke kontrolliert und korrigiert. Lichtanlage überprüft. PC-Diagnose am Motorsteuergerät durchgeführt. Klimaanlage auf Funktion überprüft und desinfiziert. Ölwechsel inkl. Ölfilter. Innenraumfilter erneuert. Bremsanlage auf dem Bremsenprüfstand überprüft. Bremswirkung i. O. Türschlosser- und Scharniere gefettet. Serviceheft ausgefüllt. Serviceanzeige zurückgestellt. Probefahrt durchgeführt.						
Hinweis: Vor der Hauptuntersuchung im November sollten zwei neue Allwetterreifen montiert und die Achse vermessen werden.						
F 026 407 143	Ölfilter		1	1,00 St	17,05	17,05 €
5W30 I	Motoröl 5W30 (I)		1	4,30 St	15,00	64,50 €
3 397 007 863	Wischblatt Aerotwin		1	1,00 St	27,90	27,90 €
3 397 008 713	Wischblatt Rear Aerotwin		1	1,00 St	12,35	12,35 €
1 987 432 540	Filter, Innenraumluft		1	1,00 St	23,00	23,00 €
803060	Scheibenwaschmittel		1	1,00 St	4,20	4,20 €
Frost	Kühlerfrostschutz		1	1,00 St	8,50	8,50 €
	Klimaanlagendesinfektion		1	1,00	9,50	9,50 €
	PC-Diagnose		1	1,00	16,81	16,81 €
	Beschaffungskosten		1	1,00	3,60	3,60 €
	Kleinmaterial u. Hilfsstoffe		1	1,00	3,80	3,80 €
	Arbeitslohn - AW (12AW=1h)		1	18,00	6,50	117,00 €

Nach Arbeiten bei denen die Räder demontiert wurden, sind die Radschrauben nach ca. 50 km erneut anzuziehen!!!

Jeden Montag und Donnerstag ab 14.00 Uhr HU\* und AU bei uns im Hause!  
Wir bitten um kurze Termin Absprache.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen "Gute Fahrt!"

Zwischensumme: 308,21 €

Grefrather Str. 29  
47669 Wachtendonk  
Ust-IdNr.:DE238769375

Sparkasse Krefeld  
IBAN: DE82 3205 0000 0324 1128 20  
BIC: SPKRDE33

Tel.: 02836-971640  
Fax.: 02836-971641  
E-Mail: n.koenen@web.de

